

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
35.0 °C	34.24 mm/s	1.80 A	12.0 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Vibração elevada: 34.24 mm/s (limite de alerta: 25.0 mm/s)
! Corrente fora do limite: 1.80A (28% abaixo da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Inspecionar rolamentos, acoplamento e alinhamento do eixo
→ Monitorar carga do motor e inspecionar conexões elétricas

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão