MINUTA ILUSTRATIVA · dados de exemplo, sem validade até a anexação da ART e a emissão

LAUDO TÉCNICO PERICIAL DE ENGENHARIA

Laudo de liberação e conformidade NR-11 / NR-12

Ativo PGX-9708 · Adf Auto Pecas LTDA

Parecer do perito

Liberado	⚠ Liberado com restrições	Não liberado

1 não conformidade de risco médio em 6 itens verificados. A liberação para operação em obras e indústrias fica condicionada ao plano de ação da folha 6.

Neste laudo

Resumo da vistoria e escopo — p. 2
Objeto, normas de referência, instrumentos e limitações.

Checklist normativo — p. 3
Resultado item a item e classificação de risco.

Constatações técnicas por item — p. 4–5
Verificações, evidências fotográficas e parecer de liberação.

Não conformidades, parecer e assinatura — p. 6
Plano de ação, validade, responsável técnico e autenticidade.

Resultado da vistoria

Verificados	Conformes	Não conformes
6	5	1

Vistoria presencial em 30/10/2026, com checklist registrado em campo e evidências fotográficas anexadas.

Cliente / solicitante **Adf Auto Pecas LTDA**			CNPJ / CPF preencher no cadastro do cliente
Contato preencher	Local da vistoria preencher	Data da vistoria **30/10/2026**	
Ativo / TAG **PGX-9708**	Fabricante / modelo / nº de série / capacidade preencher no cadastro do equipamento		
Nº do laudo **LAR-2026-001**	Revisão **00**	ART CREA-PE **PE20261621255**	Responsável técnico Eng. Vitor Leonardo C. Linhares CREA-PE 182229949-0

MINUTA ILUSTRATIVA · dados de exemplo, sem validade até a anexação da ART e a emissão

Resumo da vistoria e escopo

Itens verificados	Conformes	Não conformes	Não aplicáveis
6	5	1	0

Liberado com restrições. Há 1 não conformidade de risco médio (NC-01), com ação recomendada e prazo na folha 6.

Objeto e dados da vistoria

Objeto	Inspeção pericial diagnóstica de conformidade normativa e segurança operacional do ativo PGX-9708.
Cliente / solicitante	Adf Auto Pecas LTDA
Data da vistoria	30/10/2026
Local da vistoria	preencher
Acompanhante do cliente	nome e função
Método	Inspeções visuais, verificações dimensionais e análise de conformidade frente às normas técnicas da ABNT e às Normas Regulamentadoras vigentes.

Normas de referência

NR-11	Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
NR-12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
ABNT NBR 8400	Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas informar a edição aplicável

Instrumentos e rastreabilidade

Instrumento	Nº de série	Certificado de calibração	Validade
a preencher	–	–	–

Limitações e premissas

Este laudo refere-se exclusivamente às condições observadas no ativo e no local na data da vistoria. Itens não acessíveis, não energizados ou não disponibilizados pelo cliente não foram avaliados e estão indicados como não aplicáveis. Alterações, reparos ou mudanças de uso posteriores à vistoria exigem nova avaliação.

Histórico de revisões

Rev.	Data	Descrição	Responsável
00	11/11/2026	Emissão inicial	Eng. Vitor Leonardo C. Linhares

MINUTA ILUSTRATIVA · dados de exemplo, sem validade até a anexação da ART e a emissão

Checklist normativo

Resultados registrados em campo durante a vistoria de 30/10/2026 e importados do checklist de campo. Cada resultado vem acompanhado de observação e referência fotográfica quando houver.

Nº	Requisito verificado	Resultado	Observação	Foto
1	Plaqueta de identificação do fabricante e número de série legíveis	✓ Conforme	—	—
2	Proteções fixas e móveis instaladas e devidamente parafusadas	✓ Conforme	—	—
3	Intertravamento de segurança com bloqueio e chave de ruptura positiva funcionando	✓ Conforme	—	—
4	Botões de parada de emergência acessíveis e desarmando o comando de força	✓ Conforme	—	—
5	Sinalização de segurança, advertências de riscos residuais e diagramas visíveis	✕ Não conforme	Ver NC-01, folha 6.	Foto 3
6	Fotos de todas as faces do equipamento e registro do aterramento elétrico	✓ Conforme	—	Fotos 4 a 6

5 de 6 itens conformes (83%). Resultados possíveis: **Conforme**, **Não conforme** e **Não aplicável**.

Classificação de risco das não conformidades

Baixo	Não compromete a segurança. Corrigir na próxima manutenção programada.
Médio	Reduz a margem de segurança. Corrigir dentro do prazo definido no plano de ação, mantendo o uso com restrição.
Alto	Risco relevante de acidente. Corrigir antes de retomar o uso normal.
Crítico	Risco grave e iminente. Interdição imediata do ativo até a correção.

Critérios de classificação padrão da VL Engenharia, editáveis por serviço.

MINUTA ILUSTRATIVA · dados de exemplo, sem validade até a anexação da ART e a emissão

Item 1 de 4

Verificação dos estabilizadores e chassi de montagem

✓ Conforme

Verificação técnica pericial realizada em conformidade com as diretrizes da norma NR-11 · NBR 8400, no ativo PGX-9708 do cliente Adf Auto Pecas LTDA. Descrever a constatação: componentes verificados, medições e condição observada.

Critério de referência: NR-11 · NBR 8400




Foto 1. *Legenda técnica: componente e condição observada.*




Foto 2. *Legenda técnica: componente e condição observada.*

Item 2 de 4

Exame dos acessórios de içamento (ganchos, cabos, moitões)

✓ Conforme

Verificação técnica pericial realizada em conformidade com as diretrizes da norma NR-11 · NBR 8400, no ativo PGX-9708 do cliente Adf Auto Pecas LTDA. Descrever a constatação: componentes verificados, medições e condição observada.

Critério de referência: NR-11 · NBR 8400




Foto. *Legenda técnica: componente e condição observada.*




Foto. *Legenda técnica: componente e condição observada.*

MINUTA ILUSTRATIVA · dados de exemplo, sem validade até a anexação da ART e a emissão

Item 3 de 4

Inspeção do posto de comando e alavancas

✕ Não conforme · NC-01

Verificação técnica pericial realizada em conformidade com as diretrizes da norma NR-11 · NBR 8400, no ativo PGX-9708. Foi registrada a não conformidade NC-01 (sinalização de segurança), detalhada com ação recomendada e prazo na folha 6. Descrever a constatação.

Critério de referência: NR-11 · NBR 8400 · **Origem:** checklist, item 5




Foto 3. *Legenda técnica: componente e condição observada.*




Foto. *Legenda técnica: componente e condição observada.*

Item 4 de 4

Parecer de liberação para obras e indústrias

⚠ Liberado com restrições

O ativo PGX-9708 é considerado liberado com restrições para operação em obras e indústrias, nos termos do parecer conclusivo da folha 6. O uso normal fica condicionado ao cumprimento do plano de ação da NC-01 dentro do prazo indicado.

Registro fotográfico complementar



Foto 4. *Vista geral do ativo.*



Foto 5. *Placa de identificação.*



Foto 6. *Ponto de aterramento.*

MINUTA ILUSTRATIVA · dados de exemplo, sem validade até a anexação da ART e a emissão

Não conformidades e plano de ação

ID	Não conformidade	Risco	Ação recomendada	Prazo	Ref.
NC-01	Sinalização de segurança e advertências de risco residual sem a visibilidade exigida.	Médio	Substituir ou recompor a sinalização no ativo e confirmar a correção ao responsável técnico.	30 dias	Item 3 Foto 3

Parecer conclusivo

Liberado com restrições. Com base nas inspeções visuais, verificações dimensionais e análises de conformidade realizadas no equipamento PGX-9708, atesta-se que as condições operacionais foram diagnosticadas e confrontadas com as normas técnicas da ABNT e Normas Regulamentadoras vigentes.

As não conformidades apontadas neste laudo demandam cumprimento rigoroso do plano de ação e dos prazos recomendados pela equipe técnica, para garantia da integridade física e da segurança operacional dos trabalhadores.

Vistoria realizada em	Prazo da NC-01	Próxima inspeção recomendada
30/10/2026	até 30 dias	definir (data)

Responsável técnico



Vitor Leonardo Cordeiro Linhares
Engenheiro mecânico, perito técnico responsável
CREA-PE 182229949-0 · ART PE20261621255

Assinatura do responsável técnico
Local e data: _____

Autenticidade deste laudo

Código de verificação **LAR-2026-001-7K4Q**
ART CREA-PE **PE20261621255**
Endereço **vlengenhariamecanica.com.br/verificar**

Leia o QR Code ou informe o código no endereço acima para confirmar que este laudo foi emitido pela VL Engenharia, a revisão vigente e a situação da ART.