

Reporte de Inspección # 1131-219/2023				Control de Cantidad y Calidad en Estaciones de Servicios						Acreditación N° SAE OI 13-015 Inspección		
Centro	Comercializadora	Fecha Inspección/Emisión		Precio Extra	Precio Super	Precio Diesel	Precio Ecopais	Mes	Año	Lugar		Estación de Servicio
16AU09159	16	2023-12-01		2.400	4.349	1.750	0.000	2023	12	Guayaquil		Francisco de Orellana
Manguera	Sello Encontrado	Sello Dejado	Producto	Color	Cantidad	Octanaje	Flash Point	Observación Arcernnr	Registro Totalizador	Medida Anterior	Medida Actual	Observación E/S
271706-A	82866	82866	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271706-B	82866	82866	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271706-C	82866	82866	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	0	-	-
271706-D	82866	82866	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-A	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-B	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-C	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-D	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271708-A	73373	73373	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271708-B	73373	73373	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271708-C	73373	73373	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	0	-	-
271708-D	73373	73373	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271709-A	72700	72700	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	-1	-	-
271709-B	72700	72700	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271709-C	72700	72700	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	0	-	-
271709-D	72700	72700	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-A	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-B	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-C	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-D	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271711-A	73371	73371	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271711-B	73371	73371	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271711-C	73371	73371	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271711-D	73371	73371	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271706-A	82866	82866	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271706-B	82866	82866	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271706-C	82866	82866	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	0	-	-
271706-D	82866	82866	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-A	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-B	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-C	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271707-D	11626	11626	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271708-A	73373	73373	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271708-B	73373	73373	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271708-C	73373	73373	DGS	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	0	-	-
271708-D	73373	73373	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271709-A	72700	72700	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	-1	-	-
271709-B	72700	72700	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271709-C	72700	72700	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	0	-	-
271709-D	72700	72700	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-

REPORTE DE INSPECCIÓN # 1131-219/2023				CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD EN ESTACIONES DE SERVICIOS						ACREDITACIÓN N° SAE OI 13-015 INSPECCIÓN		
CENTRO	COMERCIALIZADORA	FECHA INSPECCIÓN/EMISIÓN		PRECIO EXTRA	PRECIO SUPER	PRECIO DIESEL	PRECIO ECOPAIS	MES	AÑO	LUGAR		ESTACIÓN DE SERVICIO
271710-A	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-B	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-C	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271710-D	73452	73452	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271711-A	73371	73371	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271711-B	73371	73371	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-
271711-C	73371	73371	DDP	AMARILLO	5	-	0.0	-	-	+1	-	-
271711-D	73371	73371	DGEECO	VERDE	0	-	0.0	SIN COMBUSTIBLE	-	-	-	-

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: DURANTE LA INSPECCIÓN SE DETERMINÓ QUE **16**
MANGUERAS CUMPLEN/NO CUMPLEN CON LA NORMA INEN 1781 Y EL INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE ESTACIONES DE SERVICIOS. SERAFIN COD: #
SE PERMITIÓ COLOCAR SELLOS DE PREVENCIÓN EN MANGUERAS PARA CALIBRACIÓN SI ✓ NO N/A RESPONSABLE DE CARTA DE CALIBRACIÓN A LA ARCH: CIE CONTROL P ✓ E/S

INSPECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS			-	MEDIDAS DE TANQUES		OBSERVACIONES AMBIENTALES		OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO BAÑOS			
1	✓	SE PERMITIO EL CONTROL		PLAN DE EMERGENCIA EDS	✓	PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS	✓	✓	✓	✓	
2	✓	CANALETA DE DERRAME LIMPIA		MANUAL DE OPERACIONES EDS	✓	JABÓN LÍQUIDO	✓	✓	✓	✓	
3	✓	TRAMPA DE GRASA LIMPIA		REGISTRO LIMPIEZA DE TRAMPA	✓	DISPENSADOR DESINFECTANTE	✓	✓	✓	✓	
4	✓	TUVO DE VENTEO DE GASES		REGISTRO CONTROL DE GENERADOR	✓	PAPEL HIGIÉNICO	✓	✓	✓	✓	
5	✓	VALVULAS DE SEGURIDAD		REGISTRO BITÁCORA AMBIENTAL	✓	DISPOSITIVO SECADO	✓	✓	✓	✓	
6	✓	CISTERNA DE AGUA		CERTIFICADO INSPECCIÓN DE TANQUE	✓	REGISTRO DE LIMPIEZA AL DÍA	✓	✓	✓	✓	
7	✓	SEÑALIZACION ADECUADA		SUMIDEROS DISPENSADORES LIMPIOS	✓	BAÑOS LIMPIOS	✓	✓	✓	✓	
8	✓	EXTINTOR DE 20 LIBRAS EN ZONA DE ALMACENAMIENTO		PERMISOS BOMBEROS AGENTE	✓	VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN EN BAÑOS OPERATIVA	✓	✓	✓	✓	
9	✓	SERVICIOS HIGIENICOS LIMPIOS Y DISPONIBLES									
10	✓	AGUA DISPONIBLE									
11	✓	AIRE DISPONIBLE									

Nota: Las actividades de OCTANAJE, FLASH POINT, MEDIDAS DE TANQUES, OBSERVACIONES AMBIENTALES, MEDIDAS SACADAS, OBSERVACIONES ADICIONALES, OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO DE BAÑOS **NO** están incluídas en el alcance de acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (**SAE**)