	<b>M&amp;M Ingeniería Obras y Servicios E.I.R.L.</b> Ejecución y supervisión de obras eléctricas, electromecánicas, civiles, minería e industrial. Especialistas de gestión en Seguridad, salud en el trabajo, calidad y medio ambiente.		<b>Programa:</b> SEGESEM
			<b>Código:</b> M001-SST
			<b>Versión:</b> 00/2015-M001

### INFORME TÉCNICO N° 0003 - M&M/SST-2015


<b>Empresa:</b>	N&B Electricidad Industrial SCRL.	<b>UUNN:</b>	CHICLAYO
<b>Actividad:</b>	Inspección de seguridad a personal operativo, unidades móviles equipos y medios de seguridad para		
<b>Obra:</b>	"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT 10-22.9 KV. - 3? PARA EL PREDIO DE NOR PERUANA DE RADIO DIFUSIÓN S.		
<b>Lugar:</b>	Calle Alfonso Ugarte 921 - Chiclayo	<b>Área:</b>	PROYECTOS
<b>Responsable:</b>	Muñoz Sanchez Carlo Magno	<b>Fecha:</b>	06-01-2015
<b>Supervisión:</b>	Planeada	<b>N° Acta:</b>	001201
		<b>Emp. Superv. al Servicio de:</b>	Ensa

### SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

#### CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

#### EQUIPOS DE PROTECCIÓN (PERSONAL Y/O COLECTIVO)


- (NC) 1. Personal operativo cuenta con casco dieléctrico, guantes de cuero, ropa de trabajo, lentes de seguridad, chaleco de alta visibilidad y zapatos dieléctricos, para ejecutar actividades operativas.
- (NC) 2. Personal técnico que realizara trabajos en altura cuenta con equipos de protección contra caídas completos (arnés de seguridad, faja y línea de anclaje).
- (NC) 3. Personal se encuentra coberturado con pólizas SCTR (Salud y Pensión)



Equipo de Protección

#### SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN


- (NC) 1. Contratista Cuenta con elementos para señalización: malla, cinta de peligro y conos, para la ejecución de sus actividades en campo.



Señalización

### UNIDADES MÓVILES

(NC) 1. Unidad móvil de placa SC-3415 (Camioneta) destinada al transporte de personal y materiales, cuentan con documentación de circulación, extintor, conos, alarma de retroceso, botiquín de primeros auxilios y herramientas varias de operatividad, ante cualquier contingencia en campo.




Unidad Movil

### DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD

### CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

### ACTOS Y CONDICIONES ESTANDARES Y/O SUB-ESTANDARES

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	
CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
1. undefined 2. sdfsd sdf 'asdasd' 3. sdfsd sdf22 "asdasd331177"	9999

MEDIDAS DE CONTROL
00000
<div><div>image not found http://localhost/mym/files/fotos_med/thumbnail/14399144930.jpg</div><div></div><div>Medidas de Control</div></div>

TOTAL CUMPLIMIENTO (NC):	5
TOTAL INCUMPLIMIENTO (NI):	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO:	100%



ING. MALDONADO MILIAN JORGE ADELMO  
SUPERVISOR DE SST - M&M

TRABAJADORES SUPERVISADOS									
N°	Nombre del trabajador	Cargo	Normas Incumplidas						
1	Mio Romero Gustavo Adolfo	T?CNICO	-	-	-	-	-	-	-
2	BANCES CHAPO?AN JOSE WILMER	T?CNICO	-	-	-	-	-	-	-
3	SANTAMARIA CHAPO?AN WILIAM GERARDO	T?CNICO	-	-	-	-	-	-	-
4	Leyva Melendez Yuri Cristhian	T?CNICO	-	-	-	-	-	-	-

UNIDADES MÓVILES SUPERVISADAS									
N° T	N° de Placa	Tipo Vehículo	Normas Incumplidas						
1	SC-3415	CAMIONETA	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE NORMAS INCUMPLIDAS		
Código	Categoría	Observación