




# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DB79786	Stelnummer	TMBLJ7NU9M5057420	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	SKODA	Model	KAROQ	Version	2.0 TDI AdBlue 150 4X4 DSG7
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	01-07-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	62.890	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Ja				

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

ESC	Særlig typeplade for EU for M1-personbil	Udvendig sidespejlhus og forskellige tilbehørsdele i bilens farve
7 airbags	Luftfilter til støvfylde lande	LED Forlygter
Style plus pakke	Afdækning til letmetalfælle	Lysfordeling, automatisk/dynamisk med kurve- og drejelys (AFS 1)
Metallak - Black Magic	Standardhjulbolte	Lysfordeling, automatisk/dynamisk med kurve- og drejelys (AFS 1)
8 højttalere	Uden ekstra motorbeskyttelse	Tågeforlygter og svinglys
Opbevaringstaske på forsæderyggen	Uden foldbart bord på forsæderyggen	Fjernlysassistent
Airbag fører/passager	Standardbrændstofpåfyldning	Trafikskiltgenkendelse
Antiblokeringsystem (ABS)	Uden elmotor (hybrid)	Forlygtevaskesystem
Trækraftskontrol (ASR)	Uden overføringsudstyr	Visning af vaskevandstand
Drivtype: Firehjulstræk	Skivebremser bag	Vinduesviskerintervalfunktion med lys/regnsensor
Udvendige spejle elektrisk justerbare, opvarmede, sammenklappelige med automatisk nedblænding	Uden systemer til køretøjets adgang	Opvarmede sprinklerdyser foran
Udvendige spejle i bilens farve	Uden "drive select"	Bagrudevisker med intervalfunktion
Bremseassistent	Standard kofangere	Tagspoiler
Grå himmel	Mærkater/skilte, dansk-finsk-svensk	Forrude, varmeisolerende glas
Tagræling	Tankdæksel	Forrude, varmeisolerende glas
Elektronisk tværdifferentialspærre (XDS)	Uden skillevæg	Forrude, varmeisolerende glas
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden isofix-montering foran	"SUNSET"
Førerstøttesystem: Kollisionsadvarselssystem med City nødbremsningsfunktion (Frontradar-assistent)	Uden bagagerumsbund	DAB - Digital radiomodtagelse
Førerstøttesystem: Bakkestartassistent (Hill-Holder)	Uden låseaf låser til forsæderne	8 højttalere (passiv)
Førerstøttesystem: Automatisk tænd/sluk for lygter (Lysassistent)	Dør- og sidebeklædning	Stemmestyring
Førerstøttesystem: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Uden opbevaringsrum i bagagerummet	Komforttelefoni med LTE og trådløs opladning
Elruder foran + bag	Blank tagræling	Udvendig, USB-type-C datastik til dataoverførsel og opladningsstik
Bagagerumsdækken	Særlig indvendig støjdemping	"SMART LINK" (trådløs til Apple)

Bagagesikring / bagagebefæstigelse (Cargo-elementer)	Uden gennemlæsningsmulighed	Multifunktionsdisplay/bordcomputer "Colour"
Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser	Tre-punkts sikkerhedssele bagest med ECE- mærkat	Ambientelys udførelse 2
Gearkasse 7-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DSG	Bagagerumsgulvmodul 7-udgave	Parkeringservice
Oplyst handskerum	Uden særlige karrosseriforanstaltninger	Navi Amundsen + Web radio
Baglygter i LED (krystalglas-optik)	Frekvensbærer 433,92 til 434,42 MHz	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Infotainmentsystem Bolero	Transportbeskyttelsesfilm med yderligere transportbeskyttelsesforanstaltninger	Dæktryksovervågning
Indvendigt udsmykning: Dekorindlæg Mythos Glossy black (Piano Black)	Foldbare håndtag, flere dele	Dekorindlæg
Indvendig luftfilter: Støv- og pollentfilter	Uden yderligere karrosseriabdekninger på siderne (stenskudbeskyttelse)	Dekorindlæg
Indvendigt bakspejl med automatisk nedblænding	Uden dekorfolier/emblemer	Førerknæairbag
Isofix monteringspunkter til børnesæde på bagsæderne	Front Assist inkl. City ANB til ACC høj	Sideairbags inkl. forairbags foran
Karrosseri: 5-dørs	Kølerbeskyttelsesgitter	Sideairbags inkl. forairbags foran
LED nummerpladelys	Uden bagagespande/net/tasker	Midterarmræn foran
Klimaanlæg Climatronic 2- zoner	Uden stænklapper	Bagsæde ikke opdelt, ryglæn delt, kan nedfældes med midterarmræn
Knæairbag til førersædet	Bagagerumsmåtte, fladvævet nålefilt	Climatronic med omstrømningsregulering, CFC-fri
Hovedairbagsystem	Indvendig belysning i fodrum foran og bag	Climatronic med omstrømningsregulering, CFC-fri
Løsning af bagsæderyglæn i bagagerummet	Køretøjsklassedifferentiering -5EP-	Kølemiddel R1234yf
Rat (læder - 3-eget) med multifunktion og skiftefunktion	Indgangsliste i døråbningerne i plastik	Elektrisk lufttilførselsvarmer
Justerbart ratstamme (højde og længde)	Uden udvidet sikkerhedssystem	Opvarmede forsæder
Læselampe	Dæk 225/50 R18 95W Super Rullemodstandsoptimeret, generation 2	Sædebetræk i stof
Maxi-DOT farvedisplay	Lysassistent samt Coming- og Leaving Home- funktion	Komfortsæder foran
Midterarmræn bag	Nøgle til låsesystem med fjernbetjening	Højdeindstilling, manuelt, for forsæderne
Midterarmræn foran	Automatisk afstandsregulering (med opfølgning til stop) og hastighedsbegrænser	Lændestøtte, manuelt justerbar i forsædernes ryglæn
Motor 2,0 L – 110 kW TDI	Tågebaglygte	Løsning af bagsæde mekanisk
Multifunktionsdisplay	Antenne kun til FM-modtagelse, Diversity	Bagsæde ikke opdelt, ryglæn delt, kan nedfældes med midterarmræn
Netprogram i bagagerummet	Uden yderligere funktionsfejlindikator	3. Nakkestøtte bag
Nødopkaldssystem	Uden højtonhøjttaler-/tonefølgestyring	Nakkestøtter foran
Digital radiomodtagelse (DAB+)	Uden ekstra/standvarmer	Fuldautomatiske elruder

Akselafstand 2630 mm	Ekstra reflektorer (dørrområde)	Fuldautomatiske elruder
Dækreparationskit	Onyx	Fuldautomatiske elruder
Dæktrykskontrolsystem	Højrekørsel	"KESSY FULL" uden SAFE system
Partikelfilter	Typeprøveland Danmark	Bagklap med elektrisk åbning og lukning
Nedfældelige splitbagsæder	Komponentsæt uden landespecifik bygningsforskrift	Børnesikring, manuel
Lavt emissionsniveau ifølge udstødningsstandard Euro 6d	Godkendelsesbillettilføjelse	Udvendigt sidespejlhus og forskellige tilbehørsdele i bilens farve
Læder gearstang- / vælgergreb	4-cylindret turbodieselmotor 2,0 L / 110 kW (4V) TDI CR; GM: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	Trepunkts sikkerhedssele foran med selestrammer og højdejustering
Opvarmede sprinklerdyser	Ingen aktionsudgave	Selekontrol, elkontakt i selelås, udvidet sikkerhedsudstyr
Aerodynamiske viskerblade	Uden ECO-funktion	Tre-punkts sikkerhedssele foran med selestrammer og højdejustering
Vinduesvisker med regnsensor	Uden emblem pakke	2 læselamper foran
Adgangs-/startsystem Kessy	Fjernadgang / Fjernadgang + Online infotainment	Indvendigt bagspejl automatisk nedblændende
Sideairbag foran	Regionskode "ECE" for radio	Solvisirer med make-up-spejl, belyst på fører- og passagerside
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Uden ladestik	Startspærre elektronisk
Førersæde højdejusterbart	Ingen specialbil, Standardudgave	Dobbelt signalhorn
Passagersæde højdejusterbart	Normal lakering	230V omformer og stikdåse til Europa
Sædebetræk i Stof Style Beige	Grundudstørsvariant	Standard udvendig lyd
Sædevarme foran	Støddæmpning foran	12 volt stik i bagagerummet
Solvisir venstre og højre med spejl	Uden beslag	Gearstangsknap/greb i læder
Start/stop-funktion	Tomvægtområde 1	Tekstil måtter
12V-stik i bagagerummet	Bagakselvægtudgave 1	Isofix montering til barnesæde ISO FIX
12V-stik i midterkonsol foran	Batteri 420A (70Ah)	Uden tagluke (fuldt tag)
Kofanger i bilens farve	MPV	Brilleopbevaring/-holder
Udvendige dørhåndtag i bilens farve	Fjederområde 04 kun installationskontrol ingen behovsprognose	Med bagspejlskamarasystem (Udførelse 1)
Indvendige dørhåndtag i krom	Uden adapter	Med multifunktionskamera
Tonede ruder	Nødopkaldssystem eCall	Skivebrems foran
Fastgørelseskroge i bagagerummet	SKODA AUTO a.s., Kvasiny	Håndbremse
Centrallås	Opbevaringspakke 3	Bremsebelagsslidkontrol
Ambiente LED-belysning	Krom pakke (udførelse 2)	Bagdæmpning, højt understel

Forberedt til anhængertræk	Styring FAVAS 1	Lane Assist (uden HOD)
Førerstøttesystem: Fjernlysassistent	4 cyl. dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Træthedsregistrering
Førerstøttesystem: Træthedsregistrering	Instrumentpanel, visning i KM/H	Letmetalfælg "BRAGA" sølv 7J x 18" - 4 stk.
Førerstøttesystem: Parkeringsassistent	Dæk uden bestemt mærke	Nødsæt
Førerstøttesystem: Vognbaneassistent (Lane Assist)	Fodpedalarmatur "Standard"	Bordværktøj
Bagklap / bagklap elektrisk betjent (åben + luk)	Udvidede og forudseende fodgængerbeskyttelsesforanstaltninger	3-eget sports-multifunktionslæderrat med varme og skiftepadler til DSG
Letmetalfælg 7x18 (Braga)	Stilpakke	Servostyring, hastighedsafhængig (Servotronic)
Bakkamera	Fjernadgang + Infotainment online 1 år	ESC
LED forlygter	Venstrestyring	Firehjulstræk
Forlygtevaskesystem (SRA)	Vedligeholdelsesintervalforlængelse	Firearmet bagaksel
Tonede ruder bag og bagrude (SunSet)	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (variabelt)	Firehjulstræk
230V stik	Luksusudstyr	Bakkestartsassistent
Stabilisator foran	Ikke-rygerudgave	Drejestrømsgenerator 140 A
Akselafstand	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	7-trins automatgearkasse til firehjulstræk
Stabilisator bag	4 døre	Uden aktivt kulfilter med SCR
Dieselbrændstofssystem	Sort Magic perleeffekt	Udstødningskoncept, EU6 AP
Standard fremstillingsprocedure	Blanke lister	Start-/stop-anlæg med rekuperation
Differentieret installation til gearkasse "DQ381" - køretøjsdele --	Forberedelse til anhængertræk	Ikke varmt land
Uden alternativt drivsystem	Udvendige spejle, automatisk nedblændbare elektrisk sammenklappelige/ indstillige/opvarmede	Standard klimazoner
Bogstavpakke	"SIDE ASSIST" - Blindvinkelsassistent	Yderligere udvendig støjreduktion
Udstødningssslutrør bag (Standard)	Udvendigt sidespejl venstre, konveks	DTTC
Instruktionsbog på dansk	Udvendigt sidespejl højre, konveks	
Vægtkategori 4 kun installationskontrol ingen behovsprognose	Udvendig sidespejlhus og forskellige tilbehørsdele i bilens farve	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	225/50-18	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Bridgestone	225/50-18	03 mm	Sommer
Højre, Bag	Bridgestone	225/50-18	04 mm	Sommer
Højre, For	Bridgestone	225/50-18	04 mm	Sommer

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede




Ja

Reservehjul tilstede

Nej



## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Risiko for følgeskade	K3



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Risiko for følgeskade



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Risiko for følgeskade

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl