

집합건물 분쟁조정 신청서

신 청 인	성명	고선범			생년월일 (법인번호)	820419	
	주소	경기도 파주시 와석순환로515번길 10 (와동동) 111동1701호(전화번호:010-8442-4813)					
선정된 대표자, 대리인 또는 대표당사자	성명	고선범			생년월일 (법인번호)	820419	
	주소	경기도 파주시 와석순환로515번길 10 (와동동) 111동1701호(전화번호:010-8442-4813)					
피 청 인	성명	현대건설			생년월일 (법인번호)	110111-0007909	
	주소	서울특별시 종로구 울곡로 75 (계동) 현대건설(전화번호:1577-7755)					
분쟁대상 건 축 물 현 황	위치	힐스테이트더운정 오피스텔 2단지				면적	전용: 84.9628 m ² m ²
	지역	경기도 파주시	지구	와동동	지목	대지	
	용도	업무시설(오피스텔)	구조	철근콘크리트구조	공사종류	신축공사	
	건축면적	111동: 931.5947 m ² m ²	연면적	111동: 34849.5855 m ² m ²	총수	지상 48층	
	건폐율	61%%	용적율	599%%		지하 5층	
조정신청 내용		오피스텔 세대 내 하자에 대한 보수 이행 및 장기간 처리 지연 해소 요청					
조정을 신청하는 취지 및 이유		신청인은 힐스테이트 더 운정 오피스텔 입주자로서 다수의 하자를 접수하였으나 상당 기간이 경과하도록 하자보수가 완료되지 않았습니다. 엘리베이터 소음, 욕실 물소리, 창호 개폐 불량, 타일 들뜸 및 파손 등 생활에 불편을 초래하는 하자가 지속되고 있습니다. 피신청인인 현대건설이 미처리 하자에 대한 보수계획을 수립하고 신속히 하자보수를 이행하도록 조정을 요청합니다.					
피해예상금액		하자보수금액					
분쟁발생사유 및 당사자간 교섭경과		신청인은 힐스테이트 더 운정 오피스텔 입주 후 세대 내 다수의 하자를 발견하여 피신청인인 현대건설에 하자보수를 접수하였습니다. 하자 접수 항목에는 엘리베이터 소음, 욕실 배관 물소리, 창호 개폐 불량, 타일 파손 및 들뜸, 후드 가동 시 현관문 개폐 문제 등 주거생활에 영향을 미치는 사항이 포함되어 있습니다. 신청인은 하자접수 시스템 및 고객센터를 통하여 지속적으로 보수를 요청하였으나 상당 기간이 경과한 현재까지 일부 하자는 보수가 이루어지지 않았으며, 처리 일정에 대한 명확한 안내도 받지 못하고 있습니다. 신청인은 원만한 해결을 위해 지속적으로 협의를 시도하였으나 하자보수가 지연되고 있어 경기도					

집합건물분쟁조정위원회에 조정을 신청하게 되었습니다. 첨부. 하자목록 첨부.
현대건설업 하자 신청 첫화면 첨부. 하자 신청 화면

「경기도 집합건물 분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례」 제12조제1항에 따라 위와 같이 조정을 신청합니다.

2026년 06월 08일

신청인

고선범(서명 또는 인)

경기도 집합건물 분쟁조정위원회 위원장 귀중