







第1页共4页

报告编号: BV2025TC106691805

检测报告



产	品	名	称:	国徽	(行政执法证、	监督证)	
---	---	---	----	----	---------	------	--

委托单位: 河北省司法厅

检验类别:委托检验



地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan

Road, Shipai village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。











第2页共4页

报告编号: BV2025TC106691805

检测报告

	委托单位	河北省司法厅						
字	委托单位地址	/						
户 及 样	生产单位							
	生产单位地址							
	样品名称	国徽 (行政执法证、监督证)	商标颜色	/				
	样品数量	3pcs		/				
	规格型号	/	产品等级	合格品				
	检验类别	委托检验	样品状态	完好、无异常				
检验日期		2025年09月11日-2025年09月17日	-2025 年 09 月 17 日 收样日期					
	依据标准	GB 15093-2008 徽面外观质评定试验:在明亮的自然光下距离徽面 1 m,用目视进行判断 GB/T 3979-2008 光谱光度测色法						
	检测项目	具体检测项见后续页。						
	检验结论	该送检样品经检测,所检项目符合要求。	目符合要求。					



批准人: 走入加

审核人:程志,例

编制人:



地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan

Road, Shipai village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。











第3页共4页

报告编号: BV2025TC106691805

检测报告

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	颜色	/	徽面外观:表面图案清晰、麦稻穗颗粒饱满,不应有缩孔、热裂、冷裂、变形、豁边、破边,不应有明显影响外观的沙粒、杂质、气孔等缺陷 徽面颜色:不应有明显的污渍、搭色、色渍等	徽面外观:表面图案清晰、 麦稻穗颗粒饱满,没有缩 孔、热裂、冷裂、变形、豁 边、破边,没有明显影响外 观的沙粒、杂质、气孔等缺 陷 徽面颜色:未见有明显的污 渍、搭色、色渍	合格

				//	
序号	号 检测项目	颜色样品	Y10	x10	y10
2	4 2 1 1 2 4	国徽红	7. 2	0.6	0. 336
	色度坐标值	国徽黄	55. 8	0. 392	0. 4

报告结束

地址:广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan

Road, Shipai village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou. 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。











第4页共4页

报告编号: BV2025TC106691805

注意事项

- 1. 报告无"检验检测专用章"或检验单位公章无效。
- 2. 复制报告未重新加盖"检验检测专用章"或检验单位公章无效。
- 3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂故无效检验专用意
- 5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
- 6. 检验结果仅对来样负责。
- 7. 对于送检样品,样品信息由委托方声称,本公司不对其真实性负责。
- 8. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过规定的时效期均不再做留样。



地址: 广州市南沙区东涌镇石排村市南公路 183 号东北侧首层/ the first floor on the northeast side of No. 183 Shinan