

项目：监测XLSX（合成验收）

监测分析报告（待审查）

任务类型：变形监测

报告周期：2026-08-01T00:00:00Z ~ 2026-08-05T00:00:00Z

单位：mm；符号约定：正值为正向变形

数据来源：synthetic-monitoring-zero-blank.xlsx

源文件 SHA-256：b951a1761ff07a28e228266e48e94de2f9db2521481771ec9b584e74a9ec3e36

字段映射：{"monitoringItem":"监测项","point":"测点","timestamp":"时间","value":"数值","unit":"单位","cumulative":"累计变化","rate":"速率"}

观测记录：6（原始行 6，列 7）

专业测量源文件

本报告关联的平差网络未记录专业源文件，可能来自结构化或旧版兼容输入

阈值配置

default: 100 mm

分析结果

沉降 / S01: 当前=8 mm 上期=2 mm 累计=8 mm 速率=2 mm/d 趋势=上升 异常=否 阈值=正常

沉降 / S02: 当前=-1 mm 上期=5 mm 累计=-9 mm 速率=-2 mm/d 趋势=下降 异常=否 阈值=正常

分析输入 SHA-256：18964a02cf67a062e4c03259d33e56630ca12231219eb4525e943706f7d5be46

算法版本：workwise-engineering-2

测量平差结果

本报告未关联测量平差运行

变形期次比较

本报告未关联变形期次比较

质量问题

来源引用

无

审查记录：本报告由 RAILWISE AI 确定性工程分析生成；当前为待审查草稿，不代表专业复核、批准或签名。