

층간소음 피해 현장진단 신청서

■ 신청자 정보

이름(닉네임): 홍길동 아파트: 강남아파트

동/호수: 101동 502호 층: 5층 관리사무소: 02-123-4567

■ 소음 발생 위치

위치: 윗집 주소: 101동 602호

■ 소음 측정 기록

1. 2026-05-05T22:30:00 / 야간 / 직접충격

주소음원: 뛰거나 걷는소리 부소음원: 가구끄는소리

Leq: 52.3dB (기준 34.0dB, 초과 18.3dB) / Lmax: 68.1dB (기준 52.0dB, 초과 16.1dB)

■ 통계 요약

총 측정 횟수: 1회 기준 초과: 1회 초과율: 100.0%

평균 Leq: 52.3dB 평균 Lmax: 68.1dB

최대 Leq: 52.3dB (2026-05-05T22:30:00) 최대 Lmax: 68.1dB (2026-05-05T22:30:00)

주간: 0회 야간: 1회

■ 피해 요약

피해기간: 약 1일 (2026-05-05), 피해시간: 야간 22:30

■ 요청 사항

1. 현장 진단

강남아파트 101동 502호의 피해 세대에 대한 현장 진단을 요청합니다.

2. 소음 측정

주간 및 야간의 소음 측정을 요청합니다.

3. 재발 방지

상대 세대에 대한 경고 조치와 재발 방지 방안을 마련해 주실 것을 요청합니다.

※ 본 문서는 참고용이며 법적 효력을 보장하지 않습니다.