

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: TOMOGRAFIA

Gerado em: 02/26

Equipamentos: 2 | Planejamentos: 2

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudo
-	TE - 37	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indisp.
-	TE - A12	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indisp.

* Próxima vencida (laudo existente).