

## RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: Mamografia / MAMO - Mamografia

Gerado em: 02/26

Equipamentos: 2 | Planejamentos: 2

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudo
-	TE - 263	Termo- higrômetro digital de -10 + 70 °C/10 - 85%UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 218	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

\* Próxima vencida (laudo existente).