

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-22
生成时间: 2026-06-16 16:44:33

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	42	17.7936 mg/m3	5.4744 mg/m3	+100% (0->42)	0%
瓦斯浓度	20	1.4783 %	0.4186 %	+100% (0->20)	0%
温度	10	31.8890 C	26.3716 C	+100% (0->10)	0%
风速	98	0.4139 m/s	0.2148 m/s	+100% (0->98)	0%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	37	17.5152 mg/m3	5.1879 mg/m3	+100% (0->37)	0%
瓦斯浓度	23	1.4137 %	0.4081 %	+100% (0->23)	0%
温度	7	31.9617 C	26.3063 C	+100% (0->7)	0%
风速	107	0.4200 m/s	0.2135 m/s	+100% (0->107)	0%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	40	17.4914 mg/m3	5.3931 mg/m3	+100% (0->40)	0%
瓦斯浓度	25	1.4834 %	0.4170 %	+100% (0->25)	0%
温度	8	31.9952 C	26.2465 C	+100% (0->8)	0%
风速	98	0.4200 m/s	0.2058 m/s	+100% (0->98)	0%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	42	17.1071 mg/m3	5.4705 mg/m3	+100% (0->42)	0%
瓦斯浓度	41	1.4948 %	0.4711 %	+100% (0->41)	0%

温度

31.7080 C

+100% (0->9)

0%

风速

0.4193 m/s

0.2154 m/s

+100% (0->98)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。