

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-30
生成时间: 2026-06-16 16:44:26

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	39	17.8027 mg/m3	5.4825 mg/m3	-20.4% (49->39)	-5%
瓦斯浓度	20	1.4390 %	0.4170 %	-31% (29->20)	-0.1%
温度	7	31.9752 C	26.2400 C	+40% (5->7)	-0.1%
风速	115	0.4170 m/s	0.2243 m/s	+15% (100->115)	+6%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	39	17.8819 mg/m3	5.4386 mg/m3	-4.9% (41->39)	+1.1%
瓦斯浓度	36	1.4857 %	0.4423 %	+12.5% (32->36)	-1.7%
温度	4	31.4757 C	26.1821 C	-42.9% (7->4)	-0.3%
风速	111	0.4188 m/s	0.2141 m/s	-2.6% (114->111)	-4%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	28	17.5748 mg/m3	5.0035 mg/m3	-28.2% (39->28)	-8.5%
瓦斯浓度	27	1.4873 %	0.4258 %	+8% (25->27)	-1.4%
温度	8	31.4761 C	26.2050 C	+33.3% (6->8)	-0.2%
风速	116	0.4196 m/s	0.2250 m/s	+11.5% (104->116)	+1.6%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	36	17.6725 mg/m3	5.3864 mg/m3	-7.7% (39->36)	-4.5%
瓦斯浓度	25	1.3915 %	0.4548 %	+66.7% (15->25)	+11.6%

温度

31.8393 C

+166.7% (3→8)

+0.4%

风速

0.4163 m/s

0.2098 m/s

-13.4% (112->97)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。