

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-02
生成时间: 2026-06-16 16:44:24

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	26	17.7033 mg/m3	4.8980 mg/m3	0% (26->26)	-0.6%
瓦斯浓度	52	1.4981 %	0.5139 %	+62.5% (32->52)	+14.3%
温度	1	31.4612 C	26.1714 C	-50% (2->1)	+0.2%
风速	105	0.4198 m/s	0.2260 m/s	-13.9% (122->105)	-3.3%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	22	17.3588 mg/m3	5.0249 mg/m3	-21.4% (28->22)	+3.4%
瓦斯浓度	35	1.4818 %	0.4432 %	-2.8% (36->35)	-4.5%
温度	3	30.8634 C	26.1378 C	0% (3->3)	+0.1%
风速	111	0.4174 m/s	0.2270 m/s	+1.8% (109->111)	+2%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	16	15.5585 mg/m3	4.8159 mg/m3	-33.3% (24->16)	-1.9%
瓦斯浓度	34	1.4847 %	0.4371 %	-29.2% (48->34)	-9.3%
温度	5	31.5061 C	26.1170 C	+25% (4->5)	+0.1%
风速	106	0.4181 m/s	0.2243 m/s	-0.9% (107->106)	+0.6%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	20	16.8658 mg/m3	4.7603 mg/m3	-13% (23->20)	+0.2%
瓦斯浓度	44	1.4899 %	0.4740 %	+22.2% (36->44)	-0.1%

温度

31.7236 C

+75% (4→7)

+1.3%

风速

0.4191 m/s

0.2283 m/s

+9.4% (106->116)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。