

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-09
生成时间: 2026-06-16 16:44:18

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	31	17.8954 mg/m3	5.1707 mg/m3	+19.2% (26->31)	+5.6%
瓦斯浓度	35	1.4599 %	0.4719 %	-32.7% (52->35)	-8.2%
温度	2	31.7061 C	26.1357 C	+100% (1->2)	-0.1%
风速	102	0.4199 m/s	0.2215 m/s	-2.9% (105->102)	-2%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	31	17.8507 mg/m3	5.2079 mg/m3	+40.9% (22->31)	+3.6%
瓦斯浓度	40	1.4760 %	0.4754 %	+14.3% (35->40)	+7.3%
温度	2	31.4576 C	25.9924 C	-33.3% (3->2)	-0.6%
风速	114	0.4192 m/s	0.2313 m/s	+2.7% (111->114)	+1.9%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	24	17.5270 mg/m3	4.9866 mg/m3	+50% (16->24)	+3.5%
瓦斯浓度	44	1.4823 %	0.4700 %	+29.4% (34->44)	+7.5%
温度	5	31.8089 C	26.0006 C	0% (5->5)	-0.4%
风速	102	0.4181 m/s	0.2270 m/s	-3.8% (106->102)	+1.2%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	19	17.2722 mg/m3	4.7220 mg/m3	-5% (20->19)	-0.8%
瓦斯浓度	39	1.4973 %	0.4745 %	-11.4% (44->39)	+0.1%

温度

31.8050 C

-42.9% (7→4)

风速

0.4185 m/s

0.2261 m/s

-4.3% (116->111)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。