

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-11
生成时间: 2026-06-16 16:44:17

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	36	17.4658 mg/m3	5.2199 mg/m3	+44% (25->36)	+2.1%
瓦斯浓度	32	1.4520 %	0.4595 %	+100% (16->32)	+15.3%
温度	6	31.7555 C	26.1583 C	+100% (3->6)	-0.1%
风速	107	0.4193 m/s	0.2124 m/s	-15.1% (126->107)	-9.7%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	41	17.7876 mg/m3	5.3915 mg/m3	+95.2% (21->41)	+11.2%
瓦斯浓度	28	1.4865 %	0.4384 %	+64.7% (17->28)	+10.5%
温度	4	31.9781 C	26.3882 C	+100% (2->4)	+1.3%
风速	100	0.4175 m/s	0.2072 m/s	-15.3% (118->100)	-11.1%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	42	17.9274 mg/m3	5.4422 mg/m3	+50% (28->42)	+4.8%
瓦斯浓度	28	1.4951 %	0.4304 %	+133.3% (12->28)	+16.6%
温度	9	31.9638 C	26.3788 C	+200% (3->9)	+1%
风速	97	0.4127 m/s	0.2133 m/s	-11% (109->97)	-4.8%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	46	16.4187 mg/m3	5.3354 mg/m3	+76.9% (26->46)	+5.2%
瓦斯浓度	24	1.4606 %	0.4279 %	+60% (15->24)	+9.8%

温度

31.7340 C

+133.3% (3→7)

+0.6%

风速

0.4183 m/s

0.2079 m/s

-21.4% (126->99)

-12.3%

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。