

ZNH/800W*600D*2200H 脱硝PLC IO柜 出厂检测报告(一)

项目名称：首钢京唐钢铁 1号高炉热风炉脱硝系统提升改造项目

序号	检查项目	检查内容	验收结果
1	核对材料	(1)根据材料清单核对各元器件数量	■合格 □不合格
		(2)核对元器件外观完好，无变形损坏，表面清洁	■合格 □不合格
		(3)根据材料清单核对元器件型号、规格(含配件)	■合格 □不合格
2	安装排布接线	(1)元器件安装布置与控制柜布置图应一致	■合格 □不合格
		(2)元件安装位置合理，导轨固定螺丝拧紧	■合格 □不合格
		(3)检查线槽(盖)型号应与控制柜布置图一致，应横平竖直，无缝隙	■合格 □不合格
		(4)根据控制柜布置图检查排布，螺丝应安装到位，无突起或滑丝现象	■合格 □不合格
		(5)固定卡堵要安装到位，螺丝应拧紧	■合格 □不合格
		(6)接线线径应与实际要求相符	■合格 □不合格
		(7)根据安装接线图，检查所有线路接线	■合格 □不合格
		(8)根据安装接线图，检查端子排标贴是否正确，端子排上有无少接。错接线	■合格 □不合格
		(9)接线应紧固，重点检查端子排、PLC、继电器上的线	■合格 □不合格
		(10)电线应保证横平整直，线束应通过线槽固定，不允许有散乱无规则或没有固定的电线	■合格 □不合格
		(11)线号打印正确，字体全部正面朝上。且方向，长度整齐一致	■合格 □不合格
		(12)空开保险丝型号正确，且全部安装到位	■合格 □不合格
		(13)检查控制柜表面应完好无损，没有掉漆，损坏	■合格 □不合格
		(14)控制柜门开关应顺畅，且无油漆脱落等异常现象	■合格 □不合格
		(15)控制柜门过门地线安装到位	■合格 □不合格
		(16)风扇，照明灯位置安装合理，且接线牢固	■合格 □不合格
		(17)检查柜内是否清洁无杂物	■合格 □不合格
3	送电测试	(1)检查各元器件硬件是否有损坏	■合格 □不合格
		(2)电源接线是否正确	■合格 □不合格
		(3)无短路，接触不良，漏接问题	■合格 □不合格
		(2)控制柜通电正常，能够实现相关功能	■合格 □不合格

长沙智宸自动化设备有限公司

验收人：邹修铁

验收结果：合格、准予出厂

验收日期：2026-3-1

质检科

ZNH/800W*600D*2200H 脱硝PLC IO柜 出厂检测报告(二)			
项目名称: 首钢京唐钢铁 1号高炉热风炉脱硝系统提升改造项目			
序号	检查项目	检查内容	验收结果
1	扩展接口模块	(1) 通讯模块与控制柜布置图应一致	■合格 □不合格
		(2) 通讯模块工作正常	■合格 □不合格
2	DI模块	(1) DI模块安装位置正确	■合格 □不合格
		(2) DI模块布线合理、接线正确	■合格 □不合格
		(3) DI模块短接DO输出工作正常	■合格 □不合格
3	DO模块	(1) DO模块安装位置正确	■合格 □不合格
		(2) DO模块布线合理、接线正确	■合格 □不合格
		(3) DI信号短接DO输出工作正常	■合格 □不合格
4	电源模块	(1) 电源模块安装正确	■合格 □不合格
		(2) 电源模块接线正确	■合格 □不合格
		(3) 电源模块通电工作正常, 电压稳定	■合格 □不合格

长沙智宸自动化设备有限公司

验收人: 邹修铁

验收结果: 合格、准予出厂

验收日期: 2026-3-1

动力配电箱 出厂检测报告(一)

项目名称: 首钢京唐钢铁 1号高炉热风炉脱硝系统提升改造项目

序号	检查项目	检查内容	验收结果
1	核对材料	(1) 根据材料清单核对各元器件数量	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 核对元器件外观完好, 无变形损坏, 表面清洁	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 根据材料清单核对元器件型号、规格(含配件)	☒ 合格 ☐ 不合格
2	安装排布接线	(1) 元器件安装布置与控制柜布置图应一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 元件安装位置合理, 导轨固定螺丝拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 检查线槽(盖)型号应与控制柜布置图一致, 应横平竖直, 无缝隙	☒ 合格 ☐ 不合格
		(4) 根据控制柜布置图检查排布, 螺丝应安装到位, 无突起或滑丝现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(5) 固定卡堵要安装到位, 螺丝应拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(6) 接线线径应与实际要求相符	☒ 合格 ☐ 不合格
		(7) 根据安装接线图, 检查所有线路接线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(8) 根据安装接线图, 检查端子排标贴是否正确, 端子排上有无少接。错按线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(9) 接线应紧固, 重点检查端子排、PLC、继电器上的线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(10) 电线应保证横平整直, 线束应通过线槽固定, 不允许有散乱无规则或没有固定的电线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(11) 线号打印正确, 字体全部正面朝上。且方向, 长度整齐一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(12) 空开保险丝型号正确, 且全部安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(13) 检查控制柜表面应完好无损, 没有掉漆, 损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(14) 控制柜门开关应顺畅, 且无油漆脱落等异常现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(15) 控制柜门过门地线安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(16) 风扇, 照明灯位置安装合理, 且接线牢固	☒ 合格 ☐ 不合格
		(17) 检查柜内是否清洁无杂物	☒ 合格 ☐ 不合格
3	送电测试	(1) 检查各元器件硬件是否有损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 电源接线是否正确	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 无短路, 接触不良, 漏接问题	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 控制柜通电正常, 能够实现相关功能	☒ 合格 ☐ 不合格

长沙智宸自动化设备有限公司

验收人: 邹修铁

验收结果: 合格, 准予出厂

验收日期: 2026-3-1

质检科

引风机动力配电箱 出厂检测报告(一)

项目名称：首钢京唐钢铁 1号高炉热风炉脱硝系统提升改造项目

序号	检查项目	检查内容	验收结果
1	核对材料	(1) 根据材料清单核对各元器件数量	☐ 合格 ☐ 不合格
		(2) 核对元器件外观完好，无变形损坏，表面清洁	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 根据材料清单核对元器件型号、规格(含配件)	☒ 合格 ☐ 不合格
2	安装排布接线	(1) 元器件安装布置与控制柜布置图应一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 元件安装位置合理，导轨固定螺丝拧紧	☐ 合格 ☐ 不合格
		(3) 检查线槽(盖)型号应与控制柜布置图一致，应横平竖直，无缝隙	☒ 合格 ☐ 不合格
		(4) 根据控制柜布置图检查排布，螺丝应安装到位，无突起或滑丝现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(5) 固定卡堵要安装到位，螺丝应拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(6) 接线线径应与实际要求相符	☒ 合格 ☐ 不合格
		(7) 根据安装接线图，检查所有线路接线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(8) 根据安装接线图，检查端子排标贴是否正确，端子排上有无少接。错接线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(9) 接线应紧固，重点检查端子排、PLC、继电器上的线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(10) 电线应保证横平整直，线束应通过线槽固定，不允许有散乱无规则或没有固定的电线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(11) 线号打印正确，字体全部正面朝上。且方向，长度整齐一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(12) 空开保险丝型号正确，且全部安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(13) 检查控制柜表面应完好无损，没有掉漆，损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(14) 控制柜门开关应顺畅，且无油漆脱落等异常现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(15) 控制柜门过门地线安装到位	☐ 合格 ☐ 不合格
		(16) 风扇，照明灯位置安装合理，且接线牢固	☒ 合格 ☐ 不合格
		(17) 检查柜内是否清洁无杂物	☒ 合格 ☐ 不合格
3	送电测试	(1) 检查各元器件硬件是否有损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 电源接线是否正确	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 无短路，接触不良，漏接问题	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 控制柜通电正常，能够实现相关功能	☒ 合格 ☐ 不合格

长沙智宸自动化设备有限公司

验收人：邹修铁 验收结果：合格，准予出厂

验收日期：2026-3-1

引风机机旁箱 出厂检测报告(一)

项目名称：首钢京唐钢铁 1号高炉热风炉脱硝系统提升改造项目

序号	检查项目	检查内容	验收结果
1	核对材料	(1) 根据材料清单核对各元器件数量	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 核对元器件外观完好，无变形损坏，表面清洁	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 根据材料清单核对元器件型号、规格(含配件)	☒ 合格 ☐ 不合格
2	安装排布接线	(1) 元器件安装布置与控制柜布置图应一致	☐ 合格 ☐ 不合格
		(2) 元件安装位置合理，导轨固定螺丝拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 检查线槽(盖)型号应与控制柜布置图一致，应横平竖直，无缝隙	☒ 合格 ☐ 不合格
		(4) 根据控制柜布置图检查排布，螺丝应安装到位，无突起或滑丝现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(5) 固定卡堵要安装到位，螺丝应拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(6) 接线线径应与实际要求相符	☒ 合格 ☐ 不合格
		(7) 根据安装接线图，检查所有线路接线	☐ 合格 ☐ 不合格
		(8) 根据安装接线图，检查端子排标贴是否正确，端子排上有无少接。错按线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(9) 接线应紧固，重点检查端子排、PLC、继电器上的线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(10) 电线应保证横平整直，线束应通过线槽固定，不允许有散乱无规则或没有固定的电线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(11) 线号打印正确，字体全部正面朝上。且方向，长度整齐一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(12) 空开保险丝型号正确，且全部安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(13) 检查控制柜表面应完好无损，没有掉漆，损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(14) 控制柜门开关应顺畅，且无油漆脱落等异常现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(15) 控制柜门过门地线安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(16) 风扇，照明灯位置安装合理，且接线牢固	☒ 合格 ☐ 不合格
		(17) 检查柜内是否清洁无杂物	☒ 合格 ☐ 不合格
3	送电测试	(1) 检查各元器件硬件是否有损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 电源接线是否正确	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 无短路，接触不良，漏接问题	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 控制柜通电正常，能够实现相关功能	☒ 合格 ☐ 不合格

长沙智宸自动化设备有限公司

验收人：邹修铁

验收结果：合格、准予出厂

验收日期：2026-3-1

工业电视控制箱 出厂检测报告(一)

项目名称: 首钢京唐钢铁 1号高炉热风炉脱硝系统提升改造项目

序号	检查项目	检查内容	验收结果
1	核对材料	(1) 根据材料清单核对各元器件数量	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 核对元器件外观完好, 无变形损坏, 表面清洁	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 根据材料清单核对元器件型号、规格(含配件)	☒ 合格 ☐ 不合格
2	安装排布 接线	(1) 元器件安装布置与控制柜布置图应一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 元件安装位置合理, 导轨固定螺丝拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 检查线槽(盖)型号应与控制柜布置图一致, 应横平竖直, 无缝隙	☒ 合格 ☐ 不合格
		(4) 根据控制柜布置图检查排布, 螺丝应安装到位, 无突起或滑丝现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(5) 固定卡堵要安装到位, 螺丝应拧紧	☒ 合格 ☐ 不合格
		(6) 接线线径应与实际要求相符	☒ 合格 ☐ 不合格
		(7) 根据安装接线图, 检查所有线路接线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(8) 根据安装接线图, 检查端子排标贴是否正确, 端子排上有无少接。错接线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(9) 接线应紧固, 重点检查端子排、PLC、继电器上的线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(10) 电线应保证横平整直, 线束应通过线槽固定, 不允许有散乱无规则或没有固定的电线	☒ 合格 ☐ 不合格
		(11) 线号打印正确, 字体全部正面朝上。且方向, 长度整齐一致	☒ 合格 ☐ 不合格
		(12) 空开保险丝型号正确, 且全部安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(13) 检查控制柜表面应完好无损, 没有掉漆, 损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(14) 控制柜门开关应顺畅, 且无油漆脱落等异常现象	☒ 合格 ☐ 不合格
		(15) 控制柜门过门地线安装到位	☒ 合格 ☐ 不合格
		(16) 风扇, 照明灯位置安装合理, 且接线牢固	☒ 合格 ☐ 不合格
		(17) 检查柜内是否清洁无杂物	☒ 合格 ☐ 不合格
3	送电测试	(1) 检查各元器件硬件是否有损坏	☒ 合格 ☐ 不合格
		(2) 电源接线是否正确	☒ 合格 ☐ 不合格
		(3) 无短路, 接触不良, 漏接问题	☒ 合格 ☐ 不合格
		(4) 控制柜通电正常, 能够实现相关功能	☒ 合格 ☐ 不合格

长沙智宸自动化设备有限公司

验收人: 邹修铁 质检验合格, 准予出厂

验收日期: 2026-3-1