

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202400887872

CENTRO/PLANTA: 4750

DES	CRIÇÃO OM:		
MAN	UT ÉLE BOMBA DIAFRAG		
OBS	ERVAÇÕES:		
PERI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART		
JUST	TIFICATIVA:		
DESI	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
KESI	PONSAVEIS PELO CENTRO EMITENTE.		
NÚM	ERO ART: NÚMEF	RO PRO	:

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

OM 202400887872

Número	Descrição Equipamento	Descrição Equipamento		Criticio	dade B	Tipo Contador		
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	ia F	Fonte radioativa			
Local de Instalação COSS-BCO-REA-EPM0	1-2401BA19	Descrição do Local de Instalação BOMBA DIAFRAGM, DOSALINE						
Local de Instalação Superior COSS-BCO-REA-EPM0		Descrição do Local de Instalação Superior ESPUMA						
Características do Equipame	ento	•						

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Hora Data Fim

Data Inicio Date			ta Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade		Tipo de Manute	Tipo de Atividade		
12/03/2024 08:00 13/03		13/03/	2024	12:30	9.600	Média		Manutenção Prev	entiva	Serviço de Man.	
Ponto de Partida			Comprim	ento	to Plano de 156182			nutenção	1 -	escrição do Plano SGH50020007	
Ponto Final			Unidade				Condição de Operação Parada Desenergizada				
Status Sistema O	DM				Status Usuár AGDO VPTS						
Equipe SU132			Responsa Líder de	ável e Manutei	nção /	Planejador 010					
PREVENTIVA ELETRICA							Mina S				

NOTA DE MANUTENÇÃO

١	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

Ponto Inicial/Final

OM 202400887872

DET	ALHAMENTO DAS TAREFAS								
Tarefa									
TAB									
	PEFAS Descrição	Código de Control	Trabalho		Dur	r Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO ELE 168 DIAS DEMARRADOR	PM01	SU132TE	1	4.8	4.8	Н	12.03.2024	12.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	 quipame	ento	08:00:00	14:45:00
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0010		PM01	EX070EL	1	4.8	0.1	Н	12.03.2024 14:45:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0015	NO PAINEL EFET LIMP PINCEL OU AR COMPRIM	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020		YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0025	INSP QUANT A EXIST DE PONTOS QUENTE	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030		—	SU132	1	0.1	0.1	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	VERIF EM CAMPO AS CONDICOES DO MOTOR		SU132	1	0.5	0.5	Н	13.03.2024	13.03.2024

Loc.Instalação/Equipamento

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

OM 202400887872

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l							
0040	REALIZ MANUT NO COMANDO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
	CUIDADO AO ACES OS BARRAMENTOS DO PAINEL	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I							
0050	REALIZ MEDIC DE RESIST DE ISOLAM DO MT	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0055	DESBLOQ, INSERIR E LIGAR A GAVETA	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0060	REALIZAR 5S NO LOCAL	YPM0 SU132 1 0.2 0.2 H 13.03.2024 12:30:00						13.03.2024 12:30:00	13.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							