

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202400782839

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC MAN	L CRIÇÃO OM: UT ÉLE BOMBA DIAFRAG		
	ERVAÇÕES:		
DEDI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
PERI	WISSOES DE TRABALHO SEGURO:		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[] [x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
	AILI		
JUST	TFICATIVA:		
RESI	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
NÚM	ERO ART: NÚMEI	RO PRO	:

Mina Sossego:MPL:1064

EQUIPAMENTO



MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

OM 202400782839

Número	rição Equipamento					1360338	Centro de Custo 1360338			Tipo Contadoi		
Nº Identificação Técnica						Término da Garantia				ia	Fonte radioativa	
Local de Instalação COSS-BCO-REA-EPM01-2401BA16						Descrição do Local de Instalação BOMBA DIAFRAGM, DOSALINE						
Local de Instalação Superior COSS-BCO-REA-EPM01						Descrição do Local de Instalação Superior ESPUMA						
Características d	o Equipar	nento										
	MANII	ITENC	·ÃO									
ORDEM DE MANUTENÇÃO Data Inicio Hora Data Fim Date Inicio				Hora Fim	Duração (h)	ı	Prioridade	Tipo de Ma	Tipo de Manutençâ		Tip	o de Atividade
05/03/2024	08:00	06/03/	2024	09:05	9.600	Mé	dia	Manutenção P	revent	iva	Serviço de Man.	
Ponto de Partida			Comprin	nento			Plano de Ma 1561859	anutenção	nção Descrição do Plano CSGH50021007			
Ponto Final Unidade de Medida				ı	Condição de Operação Parada Desenergizada							
Status Sistema C		NV SCE)M				Status Usua AGDO AGP					
Equipe SU132			Respons	ável e Manute	nção /		Planejador 010					
PREVENTIVA	FI FTRI	CA					Mina Sossego					

NOTA	DE	MANU	TENÇÃO

	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		
L					

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

Ponto Inicial/Final

OM 202400782839

	ALHAMENTO DAS TAREFAS								
Tarefa	Descrição								
TAR	EFAS								
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO ELE 168 DIAS DEMARRADOR	PM01	SU132TE	1	4.8	4.8	Н	05.03.2024 08:00:00	05.03.2024 14:32:44
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto	1 00.00.00	14.02.44
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0010	DESLIG A GAVETA E BLOQU USAR ROUPA NOMEX	PM01	EX070EL	1	4.8	0.1	Н	05.03.2024 14:32:44	06.03.202 ⁴ 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	-	
	Status Sistema Operação	Status I	Usuário Ope	ração					
0015	NO PAINEL EFET LIMP PINCEL OU AR COMPRIM	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto	00.00.20	00.00.20
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração					
0020	REAP TODAS AS CONEXOES DE FORCA E	AGDO YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	06.03.2024	06.03.2024
	CONTRO Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto	09:05:28	09:05:28
		-							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração					
0025	INSP QUANT A EXIST DE PONTOS QUENTE	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	CONT SOLT TAMP RET CONT MOV LIX E MON		SU132	1	0.1	0.1	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	VERIF EM CAMPO AS CONDICOES DO MOTOR		SU132	1	0.5	0.5	Н	06.03.2024	06.03.202

Loc.Instalação/Equipamento

09:05:28

09:05:28

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE BOMBA DIAFRAG

OM 202400782839

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0040	REALIZ MANUT NO COMANDO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
	CUIDADO AO ACES OS BARRAMENTOS DO PAINEL	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	REALIZ MEDIC DE RESIST DE ISOLAM DO MT	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0055	DESBLOQ, INSERIR E LIGAR A GAVETA	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0060	REALIZAR 5S NO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	06.03.2024 09:05:28	06.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							