

## PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

**PTSCOUSI** 

N° OM:

202400876743

CENTRO/PLANTA: 4750

DES(	CRIÇÃO OM: UT ELE DEMARRADOR		
OBSI	ERVAÇÕES:		
	•		
DEDI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
FLIXI	WIGGOLG DE TRABALHO GLOUNO.		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[ ]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[ ]	OUTROS
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[ ]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	ii	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE
	TV TOO I IŞT INIELT TO BE OF INCOME (TINE NO O)		MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[ ]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[ ]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART		
JUST	TFICATIVA:		
RESE	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
IVEOI	ONDAVEIO I ELO GENTRO EMITENTE.		
NÚM	ERO ART: NÚMER	RO PRO	:

Mina Sossego:MPL:1064



## MANUT ELE DEMARRADOR

OM 202400876743

EQUIPAMENTO								
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo	Criticidad	e Tipo Contador			
			1360338	В				
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	a Fon	te radioativa			
Local de Instalação		Descrição do Local de Insta	lação					
COSS-BCO-REA-CLT01	-2401AG11	AGITADOR FLOCULAN	NTE, PMV16PTO					
Local de Instalação Superior		Descrição do Local de Instalação Superior						
COSS-BCO-REA-CLT01		COLETORES						
Características do Equipame	nto	•						

ORDEM DE MANUTENÇÃO Data Inicio Hora Data Fim Prioridade Hora Fim Duração Tipo de Manutenção Tipo de Atividade Date Início (h) 25/03/2024 08:00 26/03/2024 12:30 9.600 Média Manutenção Preventiva Serviço de Man. Plano de Manutenção Descrição do Plano Ponto de Partida Comprimento CSGBCOHAG00101 1561280 Condição de Operação **Ponto Final** Unidade de Medida Parada Desenergizada Status Sistema Ordem Status Usuário Ordem **AGDO VPTS** LIB CAPC CCOP DMNV SCDM Planejador Equipe Responsável

Líder de Manutenção /

NOTA DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA ELETRICA

SU132

HOTA DE MA	NO I ENÇÃO			
Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
		00/00/0000		

010

Mina Sossego

#### **DETALHAMENTO DA ORDEM**

**DURAÇÃO DA TAREFA** 

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		( )Sim ( )Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



# MANUT ELE DEMARRADOR

Ponto Inicial/Final

OM 202400876743

DET	TALLIAMENTO DAO TADEFAO								
Tarefa	ALHAMENTO DAS TAREFAS  Descrição								
TAR	REFAS								
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO ELE 168 DIAS DEMARRADOR	PM01	SU132TE	1	4.8	4.8	Н	25.03.2024 08:00:00	25.03.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0010	DESLIG A GAVETA E BLOQU USAR ROUPA NOMEX	PM01	EX070EL	1	4.8	0.1	Н	25.03.2024 14:45:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0015	NO PAINEL EFET LIMP PINCEL OU AR COMPRIM	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020		YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0025		YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento					12.00.00		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	CONT SOLT TAMP RET CONT MOV LIX E MON		SU132	1	0.1	0.1	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento					.2.30.00		
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							
0035	VERIF EM CAMPO AS CONDICOES DO MOTOR	AGDO YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	26.03.2024	26.03.2024

Loc.Instalação/Equipamento

# Mina Sossego:MPL:1064



# MANUT ELE DEMARRADOR

## OM 202400876743

### **TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0040	REALIZ MANUT NO COMANDO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0045	CUIDADO AO ACES OS BARRAMENTOS DO PAINEL	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0050	REALIZ MEDIC DE RESIST DE ISOLAM DO MT	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0055	DESBLOQ, INSERIR E LIGAR A GAVETA	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0060	REALIZAR 5S NO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	26.03.2024 12:30:00	26.03.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							