

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202400658509

CENTRO/PLANTA: 4750

DESCRIÇÃO MANUT ELE	OM: DEMARRADOR		
OBSERVAÇ	ÕFS:		
PERMISSÕE	S DE TRABALHO SEGURO:		
~			
	ECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
	- TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
	ALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
	- IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
(ANEX		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[] RAC6	- ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[x] RAC10	- TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[] ATIVID	- ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B) DADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART DADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA	[] []	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1) MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
JUSTIFICAT	/EIS PELO CENTRO EMITENTE:	RO PRO	:

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE DEMARRADOR

OM 202400658509

	110	A B /	_	—	
Fດເ	пΡ	ΔIV	ırı	V I	u

Número 11986998	Descrição Equipamento AGITADOR TANQUE DE A	Centro de Custo Critico 1360296		e Tipo Contador				
Nº Identificação Técnica 2551AG10		Término da Garanti	a Fon	Fonte radioativa				
Local de Instalação COSS-BCO-FTG-AUX01	-2551AG10	Descrição do Local de Instalação AGITADOR TANQUE DE ALIMENT. DOS FILTROS						
Local de Instalação Superior COSS-BCO-FTG-AUX01		Descrição do Local de Instalação Superior AUXILIARES DO FILTRO DE CONCENTRADO						
Características do Equipamento SOSSEGO ATLANTICO SUL USINA METAIS BASICOS								

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Dat	ta Fim	Hora Fim	Duração (h)	P	Prioridade Tipo de Manutenç		Tipo de Manutenção		
09/03/2024	08:00	10/03/	2024	09:05	9.600	Méd	dia Manutenção Preve		entiva	Serviço de Man.	
Ponto de Partida				Descrição do Plano CSGBCOHAG00001							
Ponto Final			Unidade				Condição de Operação Parada Desenergizada				
Status Sistema O		NV SCE	DM				Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS				
Equipe Responsável				Planejador							
SU132 Líder de Manutenção /				010							
PREVENTIVA	ELETRI	CA					Mina	Sossego			

$M \cap T$		$\mathbf{R}\mathbf{A} \wedge \mathbf{R}\mathbf{H}$	ITEN	$\mathbf{I} \cap \mathbf{A} \cap$
NUIF	\ DE	MANL	ノICド	ICAU

١	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE DEMARRADOR

Ponto Inicial/Final

OM 202400658509

DET Tarefa	ALHAMENTO DAS TAREFAS Descrição								
TAR	EFAS								
Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO ELE 168 DIAS DEMARRADOR		SU132TE	1	4.8	4.8	Н	09.03.2024 08:00:00	09.03.2024 14:32:44
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento	00.00.00	14.32.44
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0010	DESLIG A GAVETA E BLOQU USAR ROUPA NOMEX	PM01	EX130ME	1	4.8	4.8	Н	09.03.2024 14:32:44	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	l alação/E	l quipame	nto	14.32.44	09.03.20
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0015	NO PAINEL EFET LIMP PINCEL OU AR COMPRIM	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0020	REAP TODAS AS CONEXOES DE FORCA E CONTRO	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	alação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração					
0025	INSP QUANT A EXIST DE PONTOS QUENTE	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	10.03.2024	10.03.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	l alação/E	L quipame	nto	09:05:28	09:05:28
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0030	CONT SOLT TAMP RET CONT MOV LIX E MON	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0035	VERIF EM CAMPO AS CONDICOES DO MOTOR	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28

Loc.Instalação/Equipamento

Mina Sossego:MPL:1064



MANUT ELE DEMARRADOR

OM 202400658509

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0040	REALIZ MANUT NO COMANDO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0045	CUIDADO AO ACES OS BARRAMENTOS DO PAINEL	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0050	REALIZ MEDIC DE RESIST DE ISOLAM DO MT	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0055	DESBLOQ, INSERIR E LIGAR A GAVETA	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0060	REALIZAR 5S NO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	10.03.2024 09:05:28	10.03.2024 09:05:28
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							