

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM: 202303671031

CENTRO/PLANTA: 4750

	0200								
DESC PM-2I	CRIÇÃO OM: M-ESPESSADOR 2451-EP-01								
OBSERVAÇÕES:									
ODOL									
PERM	IISSÕES DE TRABALHO SEGURO:								
[]	NÃO NECESSITA PTS	r 1	DACO TRABALHO EM TALLIDES (ANEVO 9A)						
[x]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[] []	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A) OUTROS						
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO						
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE						
			MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO						
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT						
[x]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)						
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL						
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)						
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO						
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO N. ART	IA.							
JUST	IFICATIVA:								
RESF	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:								
NUMI	ERO ART: NÚM	MERO PRO:							

Mina Sossego:MPL:1064



PM-2M-ESPESSADOR 2451-EP-01

OM 202303671031

EQUIPAMENTO									
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360297	Criticidade A	Tipo Contador				
Nº Identificação Técnica			Término da Garantia	a Fonte radioativa					
Local de Instalação COSS-BCO-ESP-ESP01	-2451EP01	Descrição do Local de Instalação ESPESSADOR EIXO_CEN, SWD 20X3M							
Local de Instalação Superior COSS-BCO-ESP-ESP01		Descrição do Local de Instalação Superior ESPESSAMENTO							
Características do Equipame	nto								

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Hora Data Fim

Data Inicio Date			a Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade		Tipo de Manutenção		Tipo de Atividade		
07/03/2024	11:22	09/03/	2024	10:16	12.800	Média		Manutenção Preventiva		Serviço de Man.		
Ponto de Partida			Comprim	•			1		Descrição do Plano PM-2M-ESPESSADOR			
Ponto Final			Unidade	I			Condição de Operação Parada Energizada					
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS							
EquipeResponsávelSU137Líder de Manutenção /			nção /		Planejador 010							
PREVENTIVA FLOTAÇÃO							Mina 9	Mina Sossego				

NOTA DE MANUTENÇÃO

١	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



PM-2M-ESPESSADOR 2451-EP-01

OM 202303671031

DET	ALHAMENTO DAS TAREFAS								
Tarefa	Descrição								
TAR	REFAS								
	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ESPESSADOR	PM01	SU137ME	1	6.4	6.4	Н	07.03.2024 11:22:47	08.03.2024 11:22:47
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ilação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0020	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ESPESSADOR	PM01	EX130ME	1	6.4	6.4	Н	08.03.2024 11:22:47	09.03.2024 10:16:38
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I AGDO	Jsuário Ope	ração					