

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM: 202304517581

CENTRO/PLANTA: 4750

	•	SEGUIN	.U		
DES MAN	CRIÇÃO OM: IUT MECANICA 30 DIAS				L
OBS	ERVAÇÕES:				
PER	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO	:			
[]	NÃO NECESSITA PTS		[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES	(ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANE	XO 1)	î î	OUTROS	(
[x]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	ŕ	[x]	PTS DEVE SER REALIZADA APE	NAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEX	(O 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMEN MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAG	
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO (ANEXO 4)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO	
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEX		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO (PERMISÕES LOCAIS)	
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDA	DE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO POTENCIAL PARA DESABAMEN	ΓΟ DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA	
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJAT	EAMENTO
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI ART	SCO MUITO ALTO NA			
	ARI				
JUS	TIFICATIVA:				
DE0		NITE			
RES	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITE	NIE:			
NII IM	IERO ART:	MINTE	RO PRO:		
IVOIV	IERO ART.	NUMER	RO PRO:		



MANUT MECANICA 30 DIAS

OM 202304517581

EQUIPAMENTO									
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360304	Critic	idade B	Tipo Contador			
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	а	Fonte r	adioativa			
Local de Instalação COSS-BCO-MOA-ALMO	1-2202AL01	Descrição do Local de Instalação ALIMENTA SAPATA, AF 60150							
Local de Instalação Superior COSS-BCO-MOA-ALMO		Descrição do Local de Insta SISTEMA RETOMADA	•	10AG	EM				
Características do Equipame	nto								

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Hora Data Fim Hora Fim Duraçã

Data Inicio Date	Hora Início	Dat	a Fim	Hora Fim	Duração (h)	Pric	oridade	ide Tipo de Manuter		Tipo de Atividade		
07/02/2024				Manutenção Prev	entiva	Serviço de Man.						
Ponto de Partida		Comprim	ento		1	ano de Mai 62565	nutenção		o do Plano MAN MEC AL DE			
Ponto Final		Unidade (ondição de Operação arada Desenergizada						
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM						1	Status Usuário Ordem AGDO VPTS					
Equipe Responsável					Planejador							
SU135 Líder de Manutenção /					010							
PREVENTIVA BRITAGEM						Mina S	Sossego					

NOTA DE MANUTENÇÃO

١	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	



MANUT MECANICA 30 DIAS

OM 202304517581

DET	ALHAMENTO DAS TAREFAS								
Tarefa	Descrição								
T A D	VEE 4.0								
	Descrição	Código	Cambra da	r:	D	Tuch ollo	l la	Infala	Fine
Tareta	Descrição	de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	PLANO MEC 28 DIAS	PM01 SU136ME 1 8.0 8.0 H 07.02.2024 14:36:00							
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		16:51:00
	Status Sistema Operação	Status	Usuário Ope	ração					
2215	LIB NOLQ	AGDO	5)//0/11/5	1 . 1					10.00.0001
0015	PLANO MEC 28 DIAS	PM01	EX134ME	1	8.0	8.0	Н	08.02.2024 16:51:00	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0025	PLANO MEC 28 DIAS	YPM0	SU136	1	8.0	8.0	Н	10.02.2024	10.02.2024
	Ponto Inicial/Final	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento					10:27:46	10:27:46	
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO							
0030	ELABORAR APT PTE CHECK LIST DE EPI S	YPM0	SU136	1	0.2	0.2	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							
	LIB NOLQ	AGDO	•	1 1				1	
0035	SOLICITA REALIZA BLOQ DE FONTES ENERGIA	YPM0	SU136	1	0.1	0.1	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0045	REAPERTAR PARAF DE FIX DO ACIONAMENTO	YPM0	SU136	1	2.5	2.5	Н	10.02.2024	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							10.21.70
		-							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0055	TENSIONAR ESTEIRA	YPM0	SU136	1	2.0	2.0	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		



MANUT MECANICA 30 DIAS

OM 202304517581

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Jsuário Ope	ração		•		•	
0065	VERIFICAR DESGASTES NAS RODAS GUIAS DA E	YPM0	SU136	1	0.2	0.2	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I							
0075	VERIFCAR ENCAIXE DAS SAPATAS QUANTO A DE	YPM0	SU136	1	0.1	0.1	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0085	VERIFICAR DESGASTES NOS PINOS DA CORRENT	YPM0	SU136	1	0.2	0.2	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO						
0095	VERIFICAR DESGASTES NAS SAPATAS E REVEST	YPM0	SU136	1	0.2	0.2	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0105	ELIMINAR VAZAMENTOS DE ¿LEO NOS REDUTOR	YPM0	SU136	1	0.1	0.1	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0115	REAPERTAR PARAFUSOS DAS SAPATAS DA ESTEI	YPM0	SU136	1	2.0	2.0	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO						
0125		YPM0	SU136	1	0.1	0.1	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46
_	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0135	CORRIGIR ALINHAMENTO DA ESTEIRA DE	YPM0	SU136	1	2.5	2.5	Н	10.02.2024	10.02.2024



MANUT MECANICA 30 DIAS

OM 202304517581

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	SAPAT							10:27:46	10:27:46	
	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento Status Sistema Operação Status Usuário Operação									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0145	VERIFICAR DESGASTES NA CORRENTE	YPM0	SU136	1	0.1	0.1	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0155	REAPERTAR PARAFUSOS DAS RODAS DENTADAS	YPM0	SU136	1	1.5	1.5	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0165	SOLDAR TRINCAS NO CHUTE	YPM0	SU136	1	4.0	4.0	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0175		YPM0	SU136	1	2.0	2.0	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I								
0185	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU136	1	0.1	0.1	Н	10.02.2024 10:27:46	10.02.2024 10:27:46	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ Status Usuário Operação AGDO									