

# PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

**PTSCOUSI** 

N° OM:

202401058045

CENTRO/PLANTA: 4750

	OLO.	3110				
DESC	CRIÇÃO OM:					_
MAN	UT ĚLE MOTOR BT GAIOLA					
OBSI	ERVAÇÕES:					
PERM	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:					_
. –	MICOGEO DE TRABALHO CEGORO.					
[ ]	NÃO NECESSITA PTS	[ ]	RA	C8 - TRABALHO EM TALUDES	S (ANEXO 8A)	
[ ]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[ ]		ITROS		
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[ ]		S DEVE SER REALIZADA APE		
[ ]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[ ]		N.SUBTERRÂNEA - ISOLAMEN NÉRIO E SISTEMAS DE DESA		
[x]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA	[ ]		N.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO		
[~]	(ANEXO 4)					
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[ ]		N.SUBTERRÂNEA - TRABALHO	O EM ELETRICIDADE	
f 1	DAGAG. TDADALLIG FARELETDIGIDADE (ANEVO 40)			ERMISÕES LOCAIS)	O EM ÁDEAO OOM	
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[ ]		N.SUBTERRÂNEA - TRABALH TENCIAL PARA DESABAMEN		
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[ ]		N.SUBTERRÂNEA - ABERTUR		
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART			N.SUBTERRÂNEA - HIDROJAT		
[x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO N	NA				
	ART					
JUST	TFICATIVA:					
RESF	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:					
N. 17 1 N. 41	EDO ADT		_			
NUM	ERO ART: NÚ	MERO PR	O:			

Mina Sossego:MPL:1064



#### MANUT ELE MOTOR BT GAIOLA

OM 202401058045

Número			Centro de Custo 1360338	Criticidade B	Tipo Contador				
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	a Fonte	radioativa				
Local de Instalação  COSS-BCO-REA-EPM01-2401BA39  Descrição do Local de Ir			,						
Local de Instalação Superior COSS-BCO-REA-EPMO		Descrição do Local de Instalação Superior ESPUMA							
Características do Equipame	nto								

ORDEM DE MANUTENÇÃO Data Inicio Hora Data Fim Prioridade Hora Fim Duração Tipo de Manutenção Tipo de Atividade Date Início (h) 02/04/2024 08:00 03/04/2024 12:30 9.600 Média Manutenção Preventiva Serviço de Man. Plano de Manutenção Descrição do Plano Ponto de Partida Comprimento CSGH50020026 1561837 Condição de Operação **Ponto Final** Unidade de Medida Parada Desenergizada Status Sistema Ordem Status Usuário Ordem **AGDO VPTS** LIB CAPC CCOP DMNV SCDM Equipe Planejador Responsável SU132 Líder de Manutenção / 010

NOTA DE MAI	NUTENÇÃO

	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		
L					

Mina Sossego

#### **DETALHAMENTO DA ORDEM**

**DURAÇÃO DA TAREFA** 

PREVENTIVA ELETRICA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		( )Sim ( )Não
:	:	

Mina Sossego:MPL:1064



## **MANUT ELE MOTOR BT GAIOLA**

Ponto Inicial/Final

OM 202401058045

	ALHAMENTO DAS TAREFAS								
Tarefa	n Descrição								
TAR	REFAS								
	Descrição	Código de Control	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO ELE 168 DIAS DEMARRADOR	PM01	SU132TE	1	4.8	4.8	Н	02.04.2024	02.04.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	  quipame	ento	08:00:00	14:45:00
	Status Sistema Operação		Jsuário Ope	ração					
0010	DESLIG A GAVETA E BLOQU USAR ROUPA NOMEX	PM01	EX070EL	1	4.8	0.1	Н	02.04.2024 14:45:00	03.04.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento	11.10.00	12.00.00
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0015	NO PAINEL EFET LIMP PINCEL OU AR COMPRIM	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0020	REAP TODAS AS CONEXOES DE FORCA E CONTRO	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0025	INSP QUANT A EXIST DE PONTOS QUENTE	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0030	CONT SOLT TAMP RET CONT MOV LIX E MON	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	_	Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	VERIF EM CAMPO AS CONDICOES DO MOTOR	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00

# Mina Sossego:MPL:1064



## MANUT ELE MOTOR BT GAIOLA

#### OM 202401058045

#### **TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0040	REALIZ MANUT NO COMANDO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0045	CUIDADO AO ACES OS BARRAMENTOS DO PAINEL	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0050	REALIZ MEDIC DE RESIST DE ISOLAM DO MT	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					
0055	DESBLOQ, INSERIR E LIGAR A GAVETA	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status l	Jsuário Ope	ração					
0060	REALIZAR 5S NO LOCAL	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	03.04.2024 12:30:00	03.04.2024 12:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U	Jsuário Ope	ração					