

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	Nº OM: 202400794372
		CENTRO/PLANTA: 4750	
DESCRIÇÃO OM: PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)(0345)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input checked="" type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART:		NÚMERO PRO:	



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

EQUIPAMENTO

Número 11993361	Descrição Equipamento TROCADOR DE CALOR, FEIX_TUB	Centro de Custo 1360305	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica 2301AR04		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02-AR004		Descrição do Local de Instalação TROCADOR DE CALOR, FEIX_TUB		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-RBT-BRT01-2301BR02		Descrição do Local de Instalação Superior BRITADOR CONICO, METSO, MP800		
Características do Equipamento SOSSEGO ATLANTICO SUL USINA METAIS BASICOS				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
18/03/2024	08:00	18/03/2024	13:42	4.000	Média	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1557424		Descrição do Plano PM-1M LIMPEZA EXTERNA
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO VPTS		
Equipe SU135 PREVENTIVA BRITAGEM		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador 010 Mina Sossego		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR	PM01	SU135ME	1	2.0	2.0	H	18.03.2024 08:00:00	18.03.2024 10:48:45
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0015	BLOQUEAR EQUIPAMENTO	PM01	EX020ME	1	2.0	2.0	H	18.03.2024 10:48:45	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0025	ELABORAR APT E CHECKLIST DE EPIS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0035	PROTEGER MOTOR DOS VENTILADORES	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0045	RETIRAR FILTROS PARA LIMPEZA	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0055	REALIZAR HIDROJATEAMENTO NAS GRELHAS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0065	REALIZAR LIMPEZA MECANICA NAS GRELHAS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0075	REALIZAR NOVO HIDROJATEAMENTO	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0085	LIMPAR AS PÁS DO VENTILADOR	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0095	SECAGEM DO RADIADOR E DAS PÁS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0105	RETIRAR A PROTEÇÃO DO MOTOR	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0115	LIBERAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0125	CONCLUIR OS	YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0135		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0145		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0155		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0165		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0175		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0185		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0195		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0205		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0215		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	LIB NOLQ	AGDO							
0225		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0235		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0245		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0255		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0265		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0275		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0285		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0295		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0305		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0315		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0325		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0335		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0345		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0355		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0365		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0375		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0385		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0395		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0405		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0415		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0425		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0435		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0445		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0455	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0465	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0475	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0485	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0495	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0505	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0515	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
0525		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024	18.03.2024



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								13:42:57	13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0535		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0545		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0555		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0565		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0575		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0585		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0595		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



PM-1M LIMPEZA EXTERNA RADIADOR 2301BR02 OM 202400794372

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0605		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0615		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0625		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0635		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0645		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0655		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0665		YPM0	SU135	0	0.0	0.0	H	18.03.2024 13:42:57	18.03.2024 13:42:57
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							