

NÚMERO PRO:

PI-28D INSTRUMENTOS 2351CF21

OM 202400794585

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1360338	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSS-BCO-FTC-FTC02-2351CF21		Descrição do Local de Instalação CELULA FLOTACAO, OK 1500 MM		
Local de Instalação Superior COSS-BCO-FTC-FTC02		Descrição do Local de Instalação Superior FLOTACAO CLEANER E SCAVENGER		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
08/03/2024	08:00	08/03/2024	10:43	2.000	Média	Manutenção Preventiva	Serviço de Man.
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção 1562606		Descrição do Plano PI-28D INSTRUMENTOS
Ponto Final					Unidade de Medida		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM					Status Usuário Ordem AGDO AGPR VPTS		
Equipe SU134 PREV. INSTRUMENTACAO		Responsável Líder de Manutenção /			Planejador 010 Mina Sossego		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

||
||
||

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0020	PS. 90DIA INSTRUMENTOS CEL. FLOTAÇÃO	PM01	SU134TE	1	1.0	1.0	H	08.03.2024 08:00:00	08.03.2024 09:21:49
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	PREENCHER DOCUMENTOS DE SEGURANÇA	PM01	EX070EL	1	1.0	1.0	H	08.03.2024 09:21:49	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	FAZER CHEKLIST DE FERRAMENTAS	YPM0	SU134TE	1	0.1	0.1	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	VEIRICAR CHAVE DE FLUXO:	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	...CONDIÇÕES GERAIS, FIXAÇÕES, LIMPEZA,	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	CAIXA DE LIGAÇÕES, IDENTIFICAÇÃO, CONDUITIS	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0090	CABEAMENTOS, PROTEÇÕES E CALIBRAÇÃO.	YPM0	SU134TE	1	0.2	0.2	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0120	VERIFICAR VALVULAR DARDO:	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0130	...CONDIÇÕES GERIAS, FIXAÇÕES, LIMPEZA,	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	CAIXA DE LIGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO,CONDUITIS,	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	CABEAMENTOS,PROTEÇÕES, CALIBRAÇÃO,FILTRO	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0160	,MANGUEIRA DE AR DO ACIONAMENTO.	YPM0	SU134TE	1	0.2	0.2	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0200	VERIFICAR SENSOR DE NÍVEL:	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0210	...CONDIÇÕES GERIAS, FIXAÇÕES, LIMPEZA,	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	CAIXA DE LIGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO,CONDUITIS,	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230	CABEAMENTOS, PROTEÇÕES E CALIBRAÇÃO.	YPM0	SU134TE	1	0.2	0.2	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0260	FAZER 5S	YPM0	SU134	1	0.1	0.1	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0270	LIBERAR	YPM0	SU134	0	0.0	0.0	H	08.03.2024 10:43:38	08.03.2024 10:43:38
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							