REVISIÓN Y CON	TROL DI	ARIO DE	MONTACAL	RGAS		1
leonch	RUTE	PLANTA.	Bode ga	CI Las	FECHA: 23/03 /23]
115		# MAQUIN	A: 95		HOROMETRÓ: 009	7
BATERIA	-	OBS	ERVACIONES			4
Estado de batena	13					\dashv
Conector (bornes) Estado de cables	B					\dashv
SISTEMA HIDRAULICO	<u> 13</u>				All the same of th	
Estado y nivel de aceite	3.					
Fugas	B					_
Mangueras, conexiones	3.					\dashv
MOTOR		Barrier C. 1	W V		the second of the second secon	\dashv
Estado y nivel de aceite	B.					\dashv
Fugas	<u>B.</u>					\dashv
Filtro de aire (soplada)	<u>B.</u>					\dashv
MASTIL	12.	ļ				\dashv
Estado de cilindros	B.	 				
Empaques Soporte de uñas						
Tension de cadenas	B.					
RUEDAS	12.					\neg
Estado de ruedas	B.					
SISTEMA ELECTRICO	B			1/0-	4: Fulta adressor	
	B.			ha	re Clindro qui	
Luces delanteras Luces direccionales	B.			1,41	it Children and the second	
Sistemas Seguridad	3.					
RADIADOR	+ -	1				
	B.					
livel de agua ugas	B.					
UNIDAD DE TRASMISION	0			1		
	B.					
vel de aceite (caja)	B.					
igas	15,	F			B.T.A.	
FRENOS	h					
eno de emergencia	B,				EL ZAFIRO	·
uido Frenos	<i>B</i> ,				Nit, 811,016,729 = 2	<u>; </u>
dal de freno	13.				Nit, Bit, Fra	
SISTEMA DE SEGURIDAD						4
rovisores laterales	<i>B</i> ·		4.			
de baliza	B.					
de reversa	B'					
ntor	8.	UCNS	c: 70	24		
		v -1/ S		-/-		
ann de anni de d	B.	Ch.	110014.0	m . C1	solado de la No	
ıron de seguridad	B.		rupcion	10. C	estado de la Ma	agu
do de combustible	3.	50 C	HKOO.	cn p	ortectus comillor	501
do de Chasis (Pintura)	B.	U50.	<u></u>			
do de silla	<i>B</i> ·					
DE LA MONTACARGAS	В					· \
eno (B), Regular (I	R), Malo	o (M)		· .	June 1	716
operario: IIIVA	7177 1	2050H	HOTO	<i>)</i>	Femalsuper visor almacen: 3 71 01 Itagui-Colombia	