

Local:

Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão, Av. Amaro Cavalcanti, 1387 – Todos os Santos, RJ.
(Figuras 11 a 19).



Figura 11 – Entrada de energia elétrica, poste posicionado em frente ao portão da unidade.



Figura 12 – Cabeamento elétrico chegando a unidade.




Figura 13 – Interior da SE.



Figura 14 – Relógio.




Figura 15 – Transformadores na SE.



Figura 16 – Transformador 1.



Figura 17 – Dados do transformador 1.



Figura 18 – Transformador 2.



Figura 19 – Dados do transformador 2.