

CMS Clementino Fraga, Rua Caiçara, 514. Irajá
(Figuras 80 a 14).



Figura 80 – Entrada de energia elétrica, poste posicionado no passeio da Av. Monsenhor Félix.



Figura 81 – Entrada de energia elétrica, poste posicionado no interior da unidade.



Figura 82 – Trafo no poste da unidade.



Figura 83 – Placa de identificação do trafo.



Figura 84 – Porta do shaft de entrada de energia.



Figura 85 – Vista inferior do trafo.



Figura 86 – Padrão de ligação Light e disjuntores dos blocos A e B.



Figura 87 – Disjuntores dos blocos A e B (sem identificação).



Figura 88 – Disjuntor do padrão de ligação Light.



Figura 89 – Relógio medidor.



Figura 90 – Disjuntor de entrada 1.



Figura 91 – Disjuntor de entrada 2.