

Local:

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, Av. Ribeiro Dantas, 571 - Bangu, Rio de Janeiro.

(Figuras 01 a 08).



Figura 01 – Poste de derivação localizado ao lado do portão secundário da unidade, contendo o ramal aéreo responsável pelo suprimento elétrico.



Figura 02 – Enquadramento complementar do poste de entrada, destacando o ponto de derivação e a fixação dos cabos de alimentação.



Figura 03 – Transformador instalado no poste frontal à unidade, responsável pela redução da tensão de fornecimento para atendimento ao padrão da edificação.



Figura 04 – Enquadramento da parte inferior do transformador, evidenciando informações técnicas do equipamento.



Figura 05 – Vista do poste contendo a caixa com o medidor e o disjuntor



Figura 06 – Conjunto formado pelo medidor da concessionária e o disjuntor geral da unidade, instalado na área externa.



Figura 07 – Equipamento de medição da Light, utilizado para registro do consumo da unidade.



Figura 08 – Transformadores localizados na subestação da unidade.