

VISTORIA TÉCNICA – LEVANTAMENTO DOS QUADROS DE COMANDO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

1. Identificação

Centro Coreográfico - Local: Rua José Higino, 115 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

2. Objetivo

Para atendimento ao processo de migração para aquisição de energia no Mercado Livre.




4. levantamento fotográfico

O levantamento fotográfico foi realizado na data de 03 de julho de 2026, com o apanhado de todos os quadros existentes a partir da subestação.

- Subestação (não foi possível identificar a potência do transformado instalado)



- Quadro de comando e distribuição Geral (prédio Centro Coreográfico)



02 Disjuntos: 01 de 1600 A e 01 de 800 A

- Quadro de comando e distribuição de iluminação e tomadas andar térreo




- Quadro de comando do 1º andar (chuveiros e tomadas)



- Quadro de comando do 2º andar (tomadas e iluminação)



- Quadro de comando do 3º andar



- Quadros de comando anexos do 3º andar



- Quadro de comando do 4º andar (climatização)



- Quadro de comando do 4º andar tomadas e iluminação



- Quadro de comando do loft (tomadas e iluminação)



- Quadro de comando do loft (climatização)



- Quadro de comando do rack de iluminação do teatro



Disjuntor de 250 A

- Quadro de comando iluminação de led do teatro



- Quadro de comando do teatro (climatização)



- Quadro de comando do elevador



- Quadro de comando do 5° andar (chuveiros, iluminação e tomadas)



Rio de Janeiro, 03 de julho de 2026

Eng. Civil Henrique Alves
Gerência de Infraestrutura Cultural
Subgerente de Manutenção e Obras
Mat.60/340.628-7 / CREA RJ-139560/D