

**Local:**

UPA Vila Kennedy, Praça Dolomitas, Av. Guianas, s/n - Vila Kennedy, Rio de Janeiro (Figuras 23 a 28).



Figura 23 – Poste de derivação localizado em frente ao portão secundário da unidade, contendo ramal de ligação aérea responsável pelo suprimento elétrico da instalação.



Figura 24 – Enquadramento complementar do poste de entrada, destacando o ponto de derivação e a fixação dos cabos de alimentação.



Figura 25 – Transformador instalado no poste frontal à unidade, responsável pela redução da tensão de fornecimento para atendimento ao padrão da edificação.



Figura 26 – Conjunto contendo o medidor da concessionária e o disjuntor geral da unidade, instalado na área externa. Estrutura apresenta os elementos principais de proteção e seccionamento.



Figura 27 – Equipamento de medição da Light, utilizado para registro do consumo da unidade. A foto evidencia o estado físico e a identificação do medidor.



Figura 28 – Dispositivo de proteção geral da instalação, responsável pelo seccionamento e proteção do ramal de entrada.