

Local:

Clinica da Família Souza Marques, Praça do Patriarca - Campinho
(Figuras 1 a 10).



Figura 1 – Entrada de energia elétrica.



Figura 2 – Entrada de energia elétrica.



Figura 3 – Aspecto das instalações aéreas entre os dois postes.



Figura 4 – Cabine Blindada.



Figura 5 – Identificador de defeito.



Figura 6 – Dados da cabine blindada.



Figura 7 – Cabine da concessionária instalada no interior da SE.



Figura 8 – Transformador.



Figura 9 – Relógio medidor.



Figura 10 – Aspecto interno da SE.