

Unidade: **Clinica da Família Sônia Maria Machado Ferreira.** (Figuras 01 a 04).



Figura 01 – Vista Frontal da Unidade – Localização do transformador.



Figura 02 – Vista Frontal da Entrada Principal de Energia.



Figura 03 – Vista Transformador – Não foi possível identificar a TAG de identificação do mesmo.



Figura 04 – Vista Medidor – Nº 10020757-0.
No momento da visita o gabinete se encontrava lacrado, o acrílico em mau estado dificultou a visualização da foto.