

Local:

UPA Magalhães Bastos, Estrada Manoel Nogueira de Sá, R. Prof. José Rodrigues, s/nº - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro (Figuras 01 a 06).



Figura 29 – Poste localizado próximo ao portão do estacionamento da unidade, contendo o ramal de ligação aérea responsável pelo suprimento elétrico. A imagem evidencia o ponto de entrega da concessionária e a rota inicial dos cabos até o padrão de entrada.



Figura 30 – Transformador instalado no poste na lateral da unidade, responsável pela redução da tensão de fornecimento para o nível adequado ao padrão da edificação. A imagem permite observar o estado geral do equipamento e seus componentes externos.



Figura 31 – Estrutura externa contendo o medidor da concessionária e o disjuntor geral da unidade. O conjunto reúne os principais elementos de proteção e seccionamento do ramal de entrada.



Figura 32 – Equipamento de medição utilizado para registrar o consumo da unidade. A imagem evidencia o estado físico, identificação do medidor e condições de instalação.



Figura 33 – Equipamento de medição da Light, destacando identificação, lacres e condições do visor e da caixa de proteção.



Figura 34 – Disjuntor geral responsável pelo seccionamento e proteção do ramal de entrada da instalação. A imagem documenta o estado físico do dispositivo e sua montagem.