

리포트 번호 # 42	데이터셋 GoodsAD	제품 카테고리 담배갑 (cigarette_box)	검사 일시 2026-02-21 15:11:01
----------------	-----------------	--------------------------------	------------------------------

이미지 분석

원본 이미지
(cigarette_box)

이상 히트맵
(AD Score: 0.82)

원본 이미지

이상 히트맵

검사 판정

AD 모델 판정	MM 모델 판정	최종 판정
불량	불량	출하 불가

결함 상세 분석

항목	내용
결함 유형	찌그러짐 (dent)
심각도	높음
결함 위치	우측 상단 모서리
상세 설명	패키지 우측 상단 모서리에 명확한 찌그러짐이 관찰됨. 포장재 구조적 무결성이 손상되었으며, 표면의 약 15%
신뢰도	91%
위험 등급	높음

조치 권고사항

즉시 생산 라인에서 제거 후 불량 처리

추론 성능 정보

항목	값
AD 추론 시간	0.42 초
LLM 추론 시간	1.83 초
AD 이상 점수	0.820