

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120111610000329		고유번호 2826012200-1-01270003		명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동			지번 127-3	도로명주소 인천광역시 서구 청라라임로 100 (청라동)	
*대지면적 312 m ²	연면적 465.02 m ²	*지역 제1종일반주거지역	*지구	*구역 제1종지구단위계획구역	
건축면적 183.66 m ²	용적률 산정용 연면적 465.02 m ²	주구조 철근콘크리트	주용도 단독주택(다가구), 제2종 근린생활시설	층수 지하: 층, 지상 3층	
*건폐율 57.87 %	*용적률 149.04 %	높이 12.4 m	지붕 경사지붕	부속건축물	동 m ²
*조경면적 m ²	*공개 공지·공간 면적 m ²	*건축선 후퇴면적 m ²	*건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(mi)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	제2종근린생활시설(일반음식점)	142.99	정영숙	서울특별시 강남구 선릉로 423,101동 2008호(역삼동,동부센트레빌아파트)	1/2	2017.4.27.
주	1층	철근콘크리트구조	계단실	21.47	620705-2*****			소유권이전
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	160.3	정영숙	서울특별시 강남구 선릉로 423, 101동 2008호(역삼동,동부센트레빌아파트)	1/2	2022.4.27.
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	140.26	620705-2*****			소유권이전

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 17일
담당자:
전 화:

* 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치			인천광역시 서구 청라동				명칭		호수/가구수/세대수		0호/3가구/0세대	
지번		지번 관련 주소						도로명주소		인천광역시 서구 청라라임로 100 (청라동)		
127-3								도로명주소 관련 주소				

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기			
건축주	박국진	520105-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용	대	비상용	대	
설계자	정승이 유한건축사사무소	고양시-건축사사무소-51	자주식	대 ㎡	5 대 57.5 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설		※ 급수설비(저수조)		
공사감리자	정승이 유한건축사사무소	고양시-건축사사무소-51	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상	개 ㎡	구분 수량 및 총 용량	
공사시공자 (현장관리인)	박국진	520105-1*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하	개 ㎡	사용승인일	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2011.5.2.	2011.05.02 사용승인(2010-신축허가-42)되어 신규 작성		2016.8.18.	청라관리과-9702(2016.08.18)호 의거 위반건축물 표기 해제	
2016.6.24.	청라관리과-7204(2016.6.23)호 의거 위반건축표기(1층 미용실 복층 12㎡ 불법증축)		2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120111610000329	고유번호	2826012200-1-01270003	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	127-3	도로명주소	인천광역시 서구 청라라임로 100 (청라동)

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		