

일반건축물대장(갑)

위반건축물


(2쪽 중 제1쪽)

|       |                       |              |                       |           |                                      |
|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| 건물ID  | 2120111610000603      | 고유번호         | 2826012200-1-01170019 | 명칭        | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대             |
| 대지위치  | 인천광역시 서구 청라동          |              | 지번                    | 117-19    | 도로명주소<br>인천광역시 서구 청라라임로122번길 10(청라동) |
| ※대지면적 | 252 m <sup>2</sup>    | 연면적          | 383.93 m <sup>2</sup> | ※지역       | ※지구                                  |
| 건축면적  | 149.57 m <sup>2</sup> | 용적률 산정용 연면적  | 370.7 m <sup>2</sup>  | 주구조       | 주용도                                  |
| ※건폐율  | 59.35 %               | ※용적률         | 147.1 %               | 높이        | 지붕                                   |
| ※조경면적 | m <sup>2</sup>        | ※공개 공지·공간 면적 | m <sup>2</sup>        | ※건축선 후퇴면적 | m                                    |

| 건축물 현황 |    |          |                  |        | 소유자 현황                     |                    |           |            |
|--------|----|----------|------------------|--------|----------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 구분     | 층별 | 구조       | 용도               | 면적(mi) | 성명(명칭)                     | 주소                 | 소유권<br>지분 | 변동일        |
|        |    |          |                  |        | 주민(법인)등록번호<br>(부동산등기용등록번호) |                    |           | 변동원인       |
| 주      | 1층 | 철근콘크리트구조 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 131.97 | 윤종인                        | 인천광역시 동구 송현동 71-25 | 1 / 1     | 2011.7.29. |
| 주      | 1층 | 철근콘크리트구조 | 주차장              | 13.23  | 440125-2*****              |                    |           | 소유자등록      |
| 주      | 1층 | 철근콘크리트구조 | 단독주택(ELEV)       | 4.37   | ※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다. | - 이하여백 -           |           |            |
| 주      | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택(2가구)       | 141.55 |                            |                    |           |            |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 17일  
담당자:  
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

|      |          |              |             |                              |
|------|----------|--------------|-------------|------------------------------|
| 대지위치 |          | 인천광역시 서구 청라동 | 명칭          | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대     |
| 지번   | 지번 관련 주소 | 117-19       | 도로명주소       | 인천광역시 서구 청라라임로122번길 10 (청라동) |
|      |          |              | 도로명주소 관련 주소 |                              |

| 구분               | 성명 또는 명칭              | 면허(등록)번호         | ※주차장 |        |             |        |    | 승강기             |                             |             | 인허가 시기 |
|------------------|-----------------------|------------------|------|--------|-------------|--------|----|-----------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 건축주              | 윤종인                   | 440125-2*****    | 구분   | 옥내     | 옥외          | 인근     | 면제 | 승용<br>대         | 비상용<br>대                    | 허가일         |        |
| 설계자              | 강학규<br>(주)이데아종합건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-478 | 자주식  | 대<br>㎡ | 4 대<br>46 ㎡ | 대<br>㎡ | 대  | ※ 하수처리시설        | ※ 급수설비(저수조)<br>구분 수량 및 총 용량 | 2010.12.30. |        |
| 공사감리자            | 강학규<br>(주)이데아종합건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-478 | 기계식  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡      | 대<br>㎡ |    | 형식<br>하수종말처리장연결 | 지상<br>개<br>㎡                | 2011.1.6.   |        |
| 공사시공자<br>(현장관리인) | 윤종인                   | 440125-2*****    | 전기차  | 대<br>㎡ | 대<br>㎡      | 대<br>㎡ |    | 용량              | 지하<br>개<br>㎡                | 2011.7.29.  |        |

| ※건축물 인증 현황 |      |    | 건축물 구조 현황          |  |  | 건축물 관리 현황            |        |
|------------|------|----|--------------------|--|--|----------------------|--------|
| 인증명        | 유효기간 | 성능 |                    |  |  |                      |        |
|            |      |    | 내진설계 적용 여부         |  |  | 내진능력                 |        |
|            |      |    | 적용                 |  |  | 관리계획 수립 여부           |        |
|            |      |    | 특수구조 건축물           |  |  | 지하수위                 |        |
|            |      |    | 미해당                |  |  | G.L m                |        |
|            |      |    | 기초형식 [ ] 지내력기초 t/㎡ |  |  | 구조설계해석법: [ ] 등가정적해석법 |        |
|            |      |    | [ ] 파일기초           |  |  | [ ] 동적해석법            |        |
|            |      |    |                    |  |  | 종류                   | 점검유효기간 |

| 변동사항       |                                             |  |            | 그 밖의 기재사항                                              |  |
|------------|---------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------|--|
| 변동일        | 변동내용 및 원인                                   |  | 변동일        | 변동내용 및 원인                                              |  |
| 2011.7.29. | 2011.07.29 사용승인(2010-신축허가-61)되어 신규작성        |  | 2013.2.19. | 청라개발과-1824(13.2.19)호 의거 3층 무단증축22㎡(창고/판넬)              |  |
| 2012.3.14. | 표시변경(제1종근린생활시설:소매점→제2종근린생활시설:일반음식점) 처리되어 작성 |  | 2018.7.1.  | 2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 |  |

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.



일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

|      |                  |      |                       |       |                              |
|------|------------------|------|-----------------------|-------|------------------------------|
| 건물ID | 2120111610000603 | 고유번호 | 2826012200-1-01170019 | 명칭    | 호수/가구수/세대수<br>0호/3가구/0세대     |
| 대지위치 | 인천광역시 서구 청라동     | 지번   | 117-19                | 도로명주소 | 인천광역시 서구 청라라임로122번길 10 (청라동) |

변동사항

| 변동일        | 변동내용 및 원인                                               | 변동일 | 변동내용 및 원인 |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 2019.5.28. | 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재      |     |           |
| 2023.1.30. | 국토교통부 건축정책과-939(2023. 1. 19.)호에 의거 도로명주소 정정<br>- 이하여백 - |     |           |