

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

|       |                         |              |                           |           |                |                         |                |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|-------------------------|----------------|
| 건물ID  | 2120111610000613        | 고유번호         | 2826012200-3-01850001     | 명칭        | 청라 힐데스하임 127동  | 호수/가구수/세대수              | 0호/0가구/120세대   |
| 대지위치  | 인천광역시 서구 청라동            |              | 지번                        | 185-1     | 도로명주소          | 인천광역시 서구 청라라임로 17 (청라동) |                |
| ※대지면적 | 0 m <sup>2</sup>        | 연면적          | 10,106.316 m <sup>2</sup> | ※지역       |                | ※지구                     | ※구역            |
| 건축면적  | 773.3436 m <sup>2</sup> | 용적률 산정용 연면적  | 10,106.316 m <sup>2</sup> | 주구조       | 철근콘크리트구조       | 주용도                     | 층수             |
| ※건폐율  | 0 %                     | ※용적률         | 0 %                       | 높이        | 60.3 m         | 지붕                      | 부속건축물          |
| ※조경면적 | m <sup>2</sup>          | ※공개 공지/공간 면적 | m <sup>2</sup>            | ※건축선 후퇴면적 | m <sup>2</sup> | (철근)콘크리트                | 동              |
|       |                         |              |                           |           |                |                         | m <sup>2</sup> |
|       |                         |              |                           |           |                | ※건축선 후퇴거리               | m              |

| 건축물 현황 |    |          |     |                     | 건축물 현황 |    |          |     |                     |
|--------|----|----------|-----|---------------------|--------|----|----------|-----|---------------------|
| 구분     | 층별 | 구조       | 용도  | 면적(m <sup>2</sup> ) | 구분     | 층별 | 구조       | 용도  | 면적(m <sup>2</sup> ) |
| 주7     | 1층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 524.6022            | 주7     | 5층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162            |
| 주7     | 2층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 522.0192            | 주7     | 6층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162            |
| 주7     | 3층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 522.0192            | 주7     | 7층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162            |
| 주7     | 4층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162            | 주7     | 8층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162            |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :  
전화 :

발급일: 2026년 6월 17일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

|       |          |              |  |                        |               |            |              |
|-------|----------|--------------|--|------------------------|---------------|------------|--------------|
| 대지위치  |          | 인천광역시 서구 청라동 |  | 명칭                     | 청라 힐데스하임 127동 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/120세대 |
| 지번    | 지번 관련 주소 | 도로명주소        |  | 인천광역시 서구 청라라임로 17(청라동) |               |            |              |
| 185-1 |          | 도로명주소 관련 주소  |  |                        |               |            |              |

| 구분               | 성명 또는 명칭         | 면허(등록)번호         | ※주차장 |    |    |    | 승강기 |          |             | 인허가 시기     |
|------------------|------------------|------------------|------|----|----|----|-----|----------|-------------|------------|
| 건축주              | (주)플레니엄          | 150111-0*****    | 구분   | 옥내 | 옥외 | 인근 | 면제  | 승용       | 대           | 허가일        |
| 설계자              | (주)토문엔지니어링건축사사무소 | 송파구-건축사사무소-제600호 | 자주식  | 대  | 대  | 대  | 대   | ※ 하수처리시설 | ※ 급수설비(저수조) | 2008.7.15. |
| 공사감리자            | (주)유탑엔지니어링건축사사무소 | 제8-종-4호          | 기계식  | 대  | 대  | 대  |     | 구분       | 수량 및 총 용량   | 착공일        |
| 공사시공자<br>(현장관리인) | (주)원건설           | 150111-0*****    | 전기차  | 대  | 대  | 대  |     | 형식       | 지상          | 2008.9.2.  |
|                  |                  |                  |      | 대  | 대  | 대  |     | 용량       | 지하          | 사용승인일      |
|                  |                  |                  |      |    |    |    |     |          |             | 2011.7.28. |

| ※건축물 인증 현황     |           |                                                    | 건축물 구조 현황                        |                                         | 건축물 관리 현황   |        |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 인증명            | 유효기간      | 성능                                                 |                                  |                                         |             |        |
| 건축물 에너지효율등급 인증 | ... ~ ... | 2등급, 1차에너지 소요량(또는 에너지절감률): 0kWh/m <sup>2</sup> (%) | 내진설계 적용 여부<br><br>적용             | 내진능력                                    | 관리계획 수립 여부  |        |
| 녹색건축 인증        | ... ~ ... | 우수(그린 2등급), 인증점수: 점                                |                                  |                                         |             |        |
|                |           |                                                    | 특수구조 건축물<br><br>미해당              | 지하수위<br><br>G.L m                       | 건축물 관리점검 현황 |        |
|                |           |                                                    |                                  |                                         |             |        |
|                |           |                                                    | 기초형식 [    ] 지내력기초<br>[    ] 파일기초 | 구조설계해석법: [    ] 등가정적해석법<br>[    ] 동적해석법 | 종류          | 점검유효기간 |
|                |           |                                                    |                                  |                                         |             |        |

| 변동사항       |                                                        |  |     | 그 밖의 기재사항       |  |
|------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----------------|--|
| 변동일        | 변동내용 및 원인                                              |  | 변동일 | 변동내용 및 원인       |  |
| 2011.7.28. | 사용승인되어 신규작성(2008-6호)                                   |  |     | 축물대장 내진설계 여부 기재 |  |
| 2018.7.1.  | 2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 |  |     | - 이하여백 -        |  |
| 2019.5.28. | 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건                    |  |     |                 |  |

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

|      |                  |      |                       |       |                         |            |              |
|------|------------------|------|-----------------------|-------|-------------------------|------------|--------------|
| 건물ID | 2120111610000613 | 고유번호 | 2826012200-3-01850001 | 명칭    | 청라 힐데스하임 127동           | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/120세대 |
| 대지위치 | 인천광역시 서구 청라동     | 지번   | 185-1                 | 도로명주소 | 인천광역시 서구 청라라임로 17 (청라동) |            |              |

| 건 축 물 현 황 |     |          |     |          | 건 축 물 현 황 |     |          |     |          |
|-----------|-----|----------|-----|----------|-----------|-----|----------|-----|----------|
| 구분        | 층별  | 구조       | 용도  | 면적(㎡)    | 구분        | 층별  | 구조       | 용도  | 면적(㎡)    |
| 주7        | 9층  | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 | 주7        | 20층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |
| 주7        | 10층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     | - 이하여백 - |     |          |
| 주7        | 11층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 12층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 13층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 14층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 15층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 16층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 17층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 18층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |
| 주7        | 19층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 502.2162 |           |     |          |     |          |