

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)


건물ID	2120111610001056	고유번호	2826012200-3-01640001	명칭	청라 엑슬루타워 103동	호수/가구수/세대수	308호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	164-1	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로586번길 22 (청라동)	
※대지면적	0 m ²	연면적	49,871.71 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적	1,235.03 m ²	용적률 산정용 연면적	48,558.45 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	공동주택(아파트)
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	189.5 m	지붕	(철근)콘크리트
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주3	1층	철근콘크리트구조	주민공동시설,경비실	884.26	주3	5층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	2층	철근콘크리트구조	주민공동시설	829.06	주3	6층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	3층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	7층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	4층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	8층	철근콘크리트구조	아파트	932.01

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

발급일: 2026년 6월 17일

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	청라 엑슬루타워 103동	호수/가구수/세대수	308호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 중봉대로586번길 22 (청라동)			
164-1		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	일주건설주식회사	120111-0*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 5 대	비상용 1 대		허가일
설계자	(주)무영종합건축사사무소 외 1인	강남구-건축사사무소-253	자주식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)		2008.5.28.
공사감리자	(주)우림엔지니어링건축사사무소	서울특별시-종합감리전문회사-제 서울-중13호	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		구분	수량 및 총 용량	착공일	
공사시공자 (현장관리인)	풍림산업주식회사	강남구-주택건설사업등록업자-78-20-1	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상	개 ㎡	2008.8.1.
								용량	지하	개 ㎡	사용승인일
											2011.11.25.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2011.11.25. 2012.10.17.	사용승인되어 신규작성(2008-주택건설사업계획승인-5) 103동 표제부상에 부속건축물 동수 및 면적부분이 잘못(102동 과 중복)표기되어 총괄표제부 면적 확인 후 정정(2동 3,071 .45㎡ → 미표기)처리	2018.7.1. 2019.5.28.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(3쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120111610001056	고유번호	2826012200-3-01640001	명칭	청라 엑슬루타워 103동	호수/가구수/세대수	308호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	164-1	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로586번길 22 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주3	9층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	20층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	10층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	21층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	11층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	22층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	12층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	23층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	13층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	24층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	14층	철근콘크리트구조	아파트,주민공동시설	844.86	주3	25층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	15층	철근콘크리트구조	아파트	772.23	주3	26층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	16층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	27층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	17층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	28층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	18층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	29층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	19층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	30층	철근콘크리트구조	홀	187.73

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(3쪽 중 제2쪽)

건물ID	2120111610001056	고유번호	2826012200-3-01640001	명칭	청라 엑슬루타워 103동	호수/가구수/세대수	308호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	164-1	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로586번길 22 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주3	31층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	42층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	32층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	43층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	33층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	44층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	34층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	45층	철근콘크리트구조	아파트,주민공동시설	844.86
주3	35층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	46층	철근콘크리트구조	아파트	772.23
주3	36층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	47층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	37층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	48층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	38층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	49층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	39층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	50층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	40층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	51층	철근콘크리트구조	아파트	932.01
주3	41층	철근콘크리트구조	아파트	932.01	주3	52층	철근콘크리트구조	아파트	932.01

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(3쪽 중 제3쪽)

건물ID	2120111610001056	고유번호	2826012200-3-01640001	명칭	청라 엑슬루타워 103동	호수/가구수/세대수	308호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	164-1	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로586번길 22 (청라동)		

건 축 물 현 황					건 축 물 현 황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주3	53층	철근콘크리트구조	아파트	932.01					
주3	54층	철근콘크리트구조	아파트	932.01					
주3	55층	철근콘크리트구조	아파트	932.01					
		- 이하여백 -							