

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000079	고유번호	2826012200-1-01920001	명칭	초은중학교 본관	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	192-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라라임로 10 (청라동)	
※대지면적	12,000 m ²	연면적	13,744.68 m ²	※지역	제3종일반주거지역	※구역	제1종지구단위계획구역
건축면적	3,424.9 m ²	용적률 산정용 연면적	11,679.39 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	중학교
※건폐율	28.540833 %	※용적률	97.32825 %	높이	21.7 m	지붕	평스라브
※조경면적	m ²	※공개 공지·공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴 거리	m

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주1	지1	철근콘크리트구조	주차장,기계실,전기실	2,065.29	인천광역시교육감	인천광역시 남동구 구월동 1137	1 / 1	2012.1.6.
주1	1층	철근콘크리트구조	중학교	2,935.38	1*****			소유자등록
주1	2층	철근콘크리트구조	중학교	2,949.11		- 이하여백 -		
주1	3층	철근콘크리트구조	중학교	1,918.59	※ 이			※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 17일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	초은중학교 본관	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 청라라임로 10(청라동)			
192-1		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	인천광역시교육감	13783031*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 1 대	비상용 대		허가일
설계자	강원용 건축사사무소합	남동구-건축사사무소-52054	자주식	58 대 1,847.99 m ²	3 대 34.5 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)		2010.11.19.
공사감리자			기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식	지상	개 m ³	2010.12.2.
공사시공자 (현장관리인)	김한수 청암종합건설(주)		전기차	대 m ²	대 m ²	대 m ²		하수종말처리장연결 용량	지하	개 m ³	
										사용승인일	2012.1.6.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
녹색건축 인증	... ~ ...	일반(그린 4등급), 인증점수: 점	내진설계 적용 여부			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			기초형식 [] 지내력기초 t/m ²			G.L m	
			[] 파일기초			구조설계해석법: [] 등가정적해석법 [] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2012.1.6.	사용승인되어 신규작성(서부교육지원청 교육시설과-298호)			조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	
2012.2.8.	서부교육지원청 교육시설과-418(2012.2.8)호 지번정정 신청에 의한 작성		2019.3.8.	서부교육지원청 교육시설과-1406호에 의거 경비실 3.6m ² 증축	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000079	고유번호	2826012200-1-01920001	명칭	초은중학교 본관	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	192-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라라임로 10(청라동)		

건 축 물 현 황					건 축 물 현 황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	4층	철근콘크리트구조	중학교	1,925.56					
주1	5층	철근콘크리트구조	중학교	1,925.56					
주1	옥탑층	철근콘크리트구조	옥탑,고가수조	167.82					
부1	1층	경량철골구조	분리수거장	21.59					
부2	1층	경량철골구조	경비실	3.6					
		- 이하여백 -							

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000079	고유번호	2826012200-1-01920001	명칭	초은중학교 본관	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	192-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라라임로 10 (청라동)		

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2023.1.30.	축물대장 내진설계 여부 기재 국토교통부 건축정책과-939(2023. 1. 19.)호에 의거 도로명주소 정정 - 이하여백 -		