

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000395	고유번호	2826012200-3-01150001	명칭	청라제일풍경채 311동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/74세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	115-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라한울로 95 (청라동)	
※대지면적	0 m ²	연면적	11,866.2203 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적	638.5329 m ²	용적률 산정용 연면적	11,749.961 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	공동주택(아파트)
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	77 m	지붕	(철근)콘크리트평지붕
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주11	지1	철근콘크리트구조	지하주차장연결통로	116.2593	주11	4층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	1층	철근콘크리트구조	아파트	363.6698	주11	5층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	2층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	6층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	3층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	7층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 17일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	청라제일풍경채 311동	호수/가구수/세대수	호수/0가구/74세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 청라한울로 95 (청라동)			
115-1		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	한국자산신탁주식회사	110111-2*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 2 대		허가일 2009.8.18.
설계자	(주)희림종합건축사사무소	강남구-건축사사무소-532	자주식	대 m ²	대 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	착공일	
공사감리자	(주)상지엔지니어링건축사사무소	180111-0*****	기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식	지상 개 m ²	2009.9.25.	
공사시공자 (현장관리인)	제일건설주식회사	135811-0*****	전기차	대 m ²	대 m ²	대 m ²		용량	지하 개 m ²	사용승인일 2012.4.24.	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
건축물 에너지효율등급 인증	... ~ ...	2등급, 1차에너지 소요량(또는 에너지절감률): 0kWh/m ² (%)	내진설계 적용 여부			내진능력	
녹색건축 인증	... ~ ...	우수(그린 2등급), 인증점수: 점	적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/m ²			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2012.4.24.	사용검사처리되어 신규작성(2009-21호)			축물대장 내진설계 여부 기재	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경			- 이하여백 -	
2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건				

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000395	고유번호	2826012200-3-01150001	명칭	청라제일풍경채 311동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/74세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	115-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라한울로 95 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주11	8층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	19층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	9층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	20층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	10층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	21층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	11층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	22층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	12층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	23층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	13층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	24층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	14층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288	주11	25층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288
주11	15층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288			- 이하여백 -		
주11	16층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288					
주11	17층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288					
주11	18층	철근콘크리트구조	아파트	474.4288					