

일반건축물대장(갑)

위반건축물


(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000472	고유번호	2826012200-1-01410005	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	141-5	도로명주소 인천광역시 서구 청라루비로144번길 12(청라동)
※대지면적	284 ㎡	연면적	411.29 ㎡	※지역	제1종일반주거지역
건축면적	169.32 ㎡	용적률 산정용 연면적	411.29 ㎡	주구조	철근콘크리트구조
※건폐율	59.62 %	※용적률	144.82 %	높이	13.1 m
※조경면적	㎡	※공개 공지·공간 면적	㎡	※건축선 후퇴면적	㎡
				※건축선 후퇴 거리	m

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	150.28	이은주	인천광역시 서구 청라루비로144번길 12, 3층 (청라동)		2021.8.18.
주	1층	철근콘크리트구조	계단실	13.44	710126-2*****			등기명의인표시변경
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	146.73		- 이하여백 -		
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	100.84	※ 이			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 17일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동						명칭		호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대	
지번 141-5	지번 관련 주소						도로명주소 인천광역시 서구 청라루비로144번길 12 (청라동)				
							도로명주소 관련 주소				

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기				인허가 시기		
건축주	이은주	710126-2*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용	대	비상용	대	허가일	
설계자	박승태 태영건축사사무소	대한건설협회장-건축사사무소-526	자주식	대 ㎡	5 대 57.5 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)		구분	2011.12.1.	
공사감리자	조병철 조원건축사사무소	대한건설협회장-건축사사무소-176	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상	개 ㎡		수량 및 총 용량	2011.12.12.
공사시공자 (현장관리인)	이은주	710126-2*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하	개 ㎡		사용승인일	2012.5.18.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2012.5.18.	사용승인되어 신규작성(2011-청라개발과-신축허가-6)		2019.5.28.	조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	
2014.11.7.	청라관리과-15176(2014. 11. 07)호에 의거 가구수 임의분할(3가구 → 5가구)			국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한			- 이하여백 -	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.