

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000680	고유번호	2826012200-3-01730001	명칭	청라29블럭호반베르디움 302동	호수/가구수/세대수	13호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	173-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로 163 (청라동)	
※대지면적	0 m ²	연면적	1,410.4575 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적	489.0175 m ²	용적률 산정용 연면적	489.0175 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	근린생활시설
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	4.7 m	지붕	(철근)콘크리트
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주17	지1	철근콘크리트구조	주차장	448.085	주17	1층	철근콘크리트구조	유치원	489.0175
주17	지1	철근콘크리트구조	근린생활시설	409.395			- 이하여백 -		
주17	지1	철근콘크리트구조	기계/전기실	32.76					
주17	지1	철근콘크리트구조	유치원	31.2					

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 17일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	청라29블럭호반베르디움 302동	호수/가구수/세대수	13호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 청라커널로 163 (청라동)			
173-1		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	김용기 (주)한국토지신탁	110111-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대		허가일
설계자	강성규 (주)가와건축사사무소	강남구-건축사사무소-85	자주식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량		2009.2.18.
공사감리자	이종찬성진용,박기성,이승연 (주)원양건축사사무소	제2826호	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상	개 ㎡	2009.4.17.
공사시공자 (현장관리인)	최종만 (주)호반건설	화순군-토목건축공사업 -1116	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하	개 ㎡	2012.7.17.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2012.7.17.	사용승인되어 신규작성(2009-건축과-주택건설사업계획승인-2)			시설(부동산중개사무소)→제1종근린생활시설(미용원)]	하수종말처리장연결 - 이하여백 -
2013.5.14.	행위신고 사용검사 처리에 따른 정리[B01호 : 근린생활시설→제1종근린생활시설(소매점)]		2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한	
2013.7.29.	행위신고 사용검사 처리에 따른 정리 [B04호 : 제2종근린생활		2019.5.28.	조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000680	고유번호	2826012200-3-01730001	명칭	청라29블럭호반베르디움 302동	호수/가구수/세대수	13호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	173-1	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로 163 (청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
	축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		