

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000740	고유번호	2826012200-3-01020003	명칭	청라 동양엔파트 401동(상가동)	호수/가구수/세대수	11호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	102-3	도로명주소	인천광역시 서구 솔빛로 13 (청라동)	
※대지면적	0 m ²	연면적	328.8 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적	329 m ²	용적률 산정용 연면적	328.8 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	근린생활시설
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	4.95 m	지붕	(철근)콘크리트 평지붕
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주7	1층	철근콘크리트구조	근린생활시설	328.8					
		- 이하여백 -							

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

발급일: 2026년 6월 17일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	청라 동양엔파트 401동(상가동)	호수/가구수/세대수	11호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 솔빛로 13(청라동)			
102-3		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	이영희 아시아신탁주식회사	서울특별시-주택건설사업등록업자-2008-0015	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대	허가일	
설계자	유재원 (주)우리창우종합건축사사무소	강남구-건축사사무소-548	자주식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2009.4.24.	
공사감리자	이길수 (주)길종합건축사사무소	서울특별시-건축감리전문회사-291	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상 개 ㎡	2009.5.21.	
공사시공자 (현장관리인)	김정득 (주)동양/건설부문	서울특별시-토목건축공사업-361	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하 개 ㎡	2012.7.31.	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	내진설계 적용 여부		내진능력	관리계획 수립 여부	
녹색건축 인증	... ~ ...	우수(그린 2등급), 인증점수: 점	비적용				
			특수구조 건축물		지하수위	건축물 관리점검 현황	
			미해당		G.L m		
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡		구조설계해석법: [] 등가정적해석법	종류	점검유효기간
			[] 파일기초		[] 동적해석법		

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인		변동일	
2012.7.31.	사용검사 승인되어 신규작성(2009-건축지적과-주택건설사업계획승인-9)		2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경
2013.9.25.	서구청 건축과-44862, 근린생활시설에서 제2종근린생활시설(부동산중개사사무소)로 변경		2023.2.27.	청라관리과-2172호에 의거 105호 표시변경 처리 [제1종근린생활시설(미용원) → 제2종근린생활시설(학원)]

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000740	고유번호	2826012200-3-01020003	명칭	청라 동양엔파트 401동(상가동)	호수/가구수/세대수	11호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	102-3	도로명주소	인천광역시 서구 솔빛로 13(청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2023.3.6.	청라관리과-2472호에 의거 105호 표시변경 처리 [제2종근린생활시설(학원) → 제2종근린생활시설(교습소)] - 이하여백 -		