

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)


건물ID	2120121610000741	고유번호	2826012200-3-01020003	명칭	청라 동양엔파트 541동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/73세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	102-3	도로명주소	인천광역시 서구 솔빛로 13 (청라동)	
※대지면적	0 m ²	연면적	10,753.4174 m ²	※지역	※지구	※구역	
건축면적	616.798 m ²	용적률 산정용 연면적	10,753.4174 m ²	주구조	철근콘크리트구조	주용도	공동주택(아파트)
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	75.1 m	지붕	(철근)콘크리트 평지붕
※조경면적	m ²	※공개 공지/공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²	※건축선 후퇴거리	m

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	구분	층별	구조	용도	면적(m ²)
주1	1층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	333.1024	주1	5층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	2층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	309.8669	주1	6층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	3층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	7층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	4층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	8층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

발급일: 2026년 6월 17일

인천광역시 서구청장



담당자 :
전화 :

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	청라 동양엔파트 541동	호수/가구수/세대수	호수/가구수/세대수
지번		지번 관련 주소		도로명주소			
102-3				인천광역시 서구 솔빛로 13(청라동)			
				도로명주소 관련 주소			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장				승강기		인허가 시기
건축주	이영희 아시아신탁주식회사	서울특별시-주택건설사업등 등록자-2008-0015	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	허가일
설계자	유재원 (주)우리창우종합건축사사무소	강남구-건축사사무소-548	자주식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설 ※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2009.4.24.
공사감리자	이길수 (주)길종합건축사사무소	서울특별시-건축감리전문회 사-291	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	착공일
공사시공자 (현장관리인)	김정득 (주)동양/건설부문	서울특별시-토목건축공사업 -361	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	2009.5.21.
								지하	사용승인일
									2012.7.31.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
녹색건축 인증	... ~ ...	우수(그린 2등급), 인증점수: 점	내진설계 적용 여부		관리계획 수립 여부	
			적용			
			특수구조 건축물		지하수위	
			미해당		G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡		구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초		[] 동적해석법	
					종류	
					점검유효기간	

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2012.7.31.	사용검사 승인되어 신규작성(2009-건축지적과-주택건설사업계획승 인-9)	2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건 축물대장 내진설계 여부 기재	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경		- 이하여백 -	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610000741	고유번호	2826012200-3-01020003	명칭	청라 동양엔파트 541동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/73세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	102-3	도로명주소	인천광역시 서구 솔빛로 13 (청라동)		

건축물현황					건축물현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	9층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	20층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	10층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	21층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	11층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	22층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	12층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	23층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	13층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	24층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	14층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847	주1	25층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847
주1	15층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847			- 이하여백 -		
주1	16층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847					
주1	17층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847					
주1	18층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847					
주1	19층	철근콘크리트구조	공동주택(아파트)	439.5847					