

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120121610000844		고유번호 2826012200-1-01440021		명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동			지번 144-21	도로명주소 인천광역시 서구 청라커널로319번길 3-7 (청라동)	
※대지면적 297 m ²	연면적 443.18 m ²	※지역 제1종일반주거지역	※지구 경제자유구역	※구역 제1종지구단위계획구역	
건축면적 176.65 m ²	용적률 산정용 연면적 443.18 m ²	주구조 철근콘크리트구조	주용도 제1종근린생활시설, 단독주택(3가구)	층수 지하: 층, 지상 3층	
※건폐율 59.48 %	※용적률 149.22 %	높이 14.6 m	지붕 철근콘크리트	부속건축물	동 m ²
※조경면적 m ²	※공개 공지·공간 면적 m ²	※건축선 후퇴면적 m ²	※건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	소매점	161.21	최영재	인천광역시 서구 가정로 387,117동 802호(신현동,신현이편한세상.하늘채 아파트)	1/1	2012.8.31.
주	1층	철근콘크리트구조	계단실	5.85	630420-1*****			소유권보존
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	138.06		- 이하여백 -		
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	138.06	*이			건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 17일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	호수/가구수/세대수
					0호/3가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소			
		인천광역시 서구 청라커널로319번길 3-7 (청라동)			
144-21		도로명주소 관련 주소			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	최영재	630420-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대	허가일	
설계자	박승태 태영건축사사무소	서구-건축사사무소-526	자주식	대 ㎡	6 대 69 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 수량 및 총 용량	2012.2.17. 착공일	
공사감리자	전호열 더원건축사사무소	남동구-건축사사무소-546	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식 하수종말처리장연결	지상 개 ㎡	2012.2.24.	
공사시공자 (현장관리인)	최영재	630420-1*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		용량	지하 개 ㎡	사용승인일 2012.8.29.	

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용			관리계획 수립 여부	
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	
						종류	점검유효기간

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2012.8.29.	사용승인되어 신규작성(2012-청라개발과-신축허가-8)			조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	
2014.11.7.	청라관리과-15176(2014. 11. 07)호에 의거 가구수 임의분할(3가구 → 8가구분할)		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재	
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한		2019.12.26.	청라관리과-14915호에 의거 위반건축물 시정완료(가구수 분할)	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.