

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610001117	고유번호	2826012200-1-01240007	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	124-7	도로명주소 인천광역시 서구 청라에메랄드로149번길 8 (청라동)
※대지면적	274 m ²	연면적	409.22 m ²	※지역	제1종일반주거지역
건축면적	163.98 m ²	용적률 산정용 연면적	409.22 m ²	주구조	철근콘크리트구조
※건폐율	59.85 %	※용적률	149.35 %	높이	11.6 m
※조경면적	m ²	※공개 공지·공간 면적	m ²	※건축선 후퇴면적	m ²

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(m ²)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	146.48	한영희	인천광역시 부평구 마장로272번길 89, 302동 1205호 (산곡동,경남아파트)	1/1	2018.10.31.
주	1층	철근콘크리트구조	다가구주택(계단실)	7.42	550106-2*****			소유권이전
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	134.88		- 이하여백 -		
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	120.44	※ 이			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동						명칭		호수/가구수/세대수	
										0호/3가구/0세대	
지번		지번 관련 주소						도로명주소			
124-7								인천광역시 서구 청라에메랄드로149번길 8 (청라동)			
								도로명주소 관련 주소			

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기	
건축주	김영환	611006-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용	대	비상용	대	허가일
설계자	최영희 대림건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-272	자주식	대 ㎡	5 대 57.5 ㎡	대 ㎡				※ 급수설비(저수조)		2012.6.28.
공사감리자	조병철 조원건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-176	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		※ 하수처리시설		구분	수량 및 총 용량	착공일
공사시공자 (현장관리인)	김영환	611006-1*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식		지상	개 ㎡	2012.7.4.
								하수종말처리장연결				사용승인일
								용량		지하	개 ㎡	2012.12.7.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능					
			내진설계 적용 여부			내진능력	
			적용				
			특수구조 건축물			지하수위	
			미해당			G.L m	
			기초형식 [] 지내력기초 t/㎡			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
			[] 파일기초			[] 동적해석법	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2012.12.7.	사용승인되어 신규 작성(2012-청라개발과-신축허가-67)				
2014.11.7.	청라관리과-15176(2014. 11. 07)호에 의거 위반건축물[무단증축 2층11㎡, 3층22㎡]		2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경	
2017.11.1.	위반건축물 해제(청라관리과-12891호에 의거 무단증축 시정완료)		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120121610001117	고유번호	2826012200-1-01240007	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	124-7	도로명주소	인천광역시 서구 청라에메랄드로149번길 8 (청라동)

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
	축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		