

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120131610000427		고유번호 2826012200-1-01790007		명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동			지번 179-7	도로명주소 인천광역시 서구 청라커널로233번길 10(청라동)	
※대지면적 284.9 m ²	연면적 424.73 m ²	※지역 제1종일반주거지역	※지구 경제자유구역	※구역 제1종지구단위계획구역	
건축면적 170.05 m ²	용적률 산정용 연면적 424.73 m ²	주구조 철근콘크리트구조	주용도 단독주택, 제2종근린생활시설	층수 지하: 층, 지상 3층	
※건폐율 59.68 %	※용적률 149.08 %	높이 12.4 m	지붕 (철근)콘크리트	부속건축물	동 m ²
※조경면적 m ²	※공개 공지·공간 면적 m ²	※건축선 후퇴면적 m ²	※건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	1층	철근콘크리트구조	일반음식점	148.96	윤삼순	인천광역시 서구 청라커널로233번길 10, 301호(청라동)	1/2	2019.9.24.
주	1층	철근콘크리트구조	다가구주택(계단실)	12.29	680927-2*****			소유권이전
주	2층	철근콘크리트구조	다가구주택(2가구)	133.48	이정기	인천광역시 서구 청라커널로233번길 10, 301호(청라동)	1/2	2019.9.24.
주	3층	철근콘크리트구조	다가구주택(1가구)	130	650212-1*****			소유권이전

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
지번	지번 관련 주소	179-7	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로233번길 10 (청라동)
			도로명주소 관련 주소	

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	김명철	591114-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 대	비상용 대	허가일	
설계자	박승태 태영건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-526	자주식	대 ㎡	5 대 57.5 ㎡	대 ㎡	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)	2013.3.21.	
공사감리자	오택선 동명건축사사무소	인천광역시-건축사사무소-240	기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		구분	수량 및 총 용량	착공일	
공사시공자 (현장관리인)	김명철	591114-1*****	전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡		형식	지상	개 ㎡	2013.3.22.
								하수종말처리장연결 용량	지하	개 ㎡	사용승인일
									2013.7.15.		

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황		건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능				
			내진설계 적용 여부	내진능력	관리계획 수립 여부	
			적용		건축물 관리점검 현황	
			특수구조 건축물	지하수위		
			미해당	G.L. m		
			기초형식 [] 지내력기초 t/m ²)	구조설계해석법: [] 등가정적해석법	종류	점검유효기간
			[] 파일기초	[] 동적해석법		

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120131610000427	고유번호	2826012200-1-01790007	명칭	호수/가구수/세대수 0호/3가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	179-7	도로명주소	인천광역시 서구 청라커널로233번길 10(청라동)

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2019.5.28.	조례 변경에 따른 행정관할구역 변경 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재 - 이하여백 -		