

일반건축물대장(갑)


(2쪽 중 제1쪽)

건물ID 2120131610000480		고유번호 2826012200-1-01570022		명칭 홈플러스 인천청라점	호수/가구수/세대수 0호/0가구/0세대
대지위치 인천광역시 서구 청라동			지번 157-22	도로명주소 인천광역시 서구 중봉대로 587 (청라동)	
*대지면적 10,178 m ²	연면적 55,328.12 m ²	*지역 일반상업지역	*지구 경제자유구역	*구역 제1종지구단위계획구역	
건축면적 5,960.13 m ²	용적률 산정용 연면적 14,084.3 m ²	주구조 철근콘크리트구조	주용도 판매시설(대형점),교육연구시설	층수 지하: 3층, 지상: 7층	
*건폐율 58.56 %	*용적률 138.38 %	높이 31.6 m	지붕 (철근)콘크리트	부속건축물	동 m ²
*조경면적 m ²	*공개 공지·공간 면적 1,182.22 m ²	*건축선 후퇴면적 m ²	*건축선 후퇴 거리 m		

건축물 현황					소유자 현황			
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	성명(명칭)	주소	소유권 지분	변동일
					주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호)			변동원인
주	지3	철근콘크리트구조	주차장	8,082.48	주식회사우리은행	서울특별시 중구 소공로 51 (회현동1가)	1/1	2024.6.3.
주	지3	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	628.94	110111-0*****			소유권이전
주	지3	철근콘크리트구조	공조실,팬룸,집수정실,배수조실,창고	261.19		- 이하여백 -		
주	지2	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	7,991.29	※이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다.			

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

인천광역시 서구청장



발급일: 2026년 6월 18일
담당자:
전 화:

* 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

대지위치		인천광역시 서구 청라동		명칭	홈플러스 인천청라점	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
지번	지번 관련 주소	도로명주소		인천광역시 서구 중봉대로 587 (청라동)			
157-22		도로명주소 관련 주소					

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호	※주차장					승강기			인허가 시기
건축주	홈플러스(주)	110111-1*****	구분	옥내	옥외	인근	면제	승용 4 대	비상용 대		허가일
설계자	(주)원도시건축건축사사무소 외1	강남구-건축사사무소-282호	자주식	689 대 22,126.48 m ²	대 m ²	대 m ²	대	※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조)		2011.9.29.
공사감리자	(주)파슨스브링커호프아시아리미티드	서울특별시-종합감리전문회사-제5종-147호	기계식	대 m ²	대 m ²	대 m ²		구분	수량 및 총 용량		착공일
공사시공자 (현장관리인)	대보건설(주)	충청남도-토목건축공사업-제1229호	전기차	14 대 m ²	대 m ²	대 m ²		형식 하수종말처리장연결	지상	개 m ³	2011.11.23.
								용량	지하	개 m ³	사용승인일
											2013.8.12.

※건축물 인증 현황			건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
인증명	유효기간	성능	건축물 구조 현황			건축물 관리 현황	
에너지성능지표(EPI) 점수		69.26점, 에너지소비총량: 0kWh/m ²	내진설계 적용 여부			내진능력	
			특수구조 건축물			지하수위	
			기초형식 [] 지내력기초			G.L m	
			[] 파일기초			구조설계해석법: [] 등가정적해석법	
						종류	
						점검유효기간	

변동사항				그 밖의 기재사항	
변동일	변동내용 및 원인		변동일	변동내용 및 원인	
2013.8.12.	사용승인 처리되어 신규작성(2011-신축허가-91)			690면(4면 감소)	설계자 외1 : 건축사사무소 대경 (인천광역시-건축사사무소-1202호) - 이하여백 -
2018.7.1.	2018. 7. 1. 인천광역시 서구 동의 명칭과 구역에 관한 조례 변경에 따른 행정관할구역 변경		2019.5.28.	국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축물대장 내진설계 여부 기재	
2019.5.1.	서구청 주차관리과-18087호에 의거 주차대수 변경 694면 →		2023.3.15.	청라관리과-2921호에 의거 위반건축물 표기 [무단증축 5㎡]	

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

일반건축물대장(을) 건축물현황

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120131610000480	고유번호	2826012200-1-01570022	명칭	홈플러스 인천청라점	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	157-22	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로 587 (청라동)		

건 축 물 현 황					건 축 물 현 황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주	지2	철근콘크리트구조	컴프레시실,중간저수조실,공조실	424.83	주	2층	철근콘크리트구조	공조실	237.82
주	지2	철근콘크리트구조	주차장램프	419.92	주	3층	철근콘크리트구조	주차장	4,907.8
주	지1	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	8,419.95	주	3층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	728.15
주	지1	철근콘크리트구조	주차장램프	518.29	주	3층	철근콘크리트구조	ELEV,기계실,공조실	113.56
주	1층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	5,114.91	주	4층	철근콘크리트구조	주차장	4,564.33
주	1층	철근콘크리트구조	공조실	186.99	주	4층	철근콘크리트구조	소화펌프실,기계실,전기실,발전기실	897.58
주	1층	철근콘크리트구조	주차장램프	129.92	주	4층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	300.97
주	2층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	4,644.37	주	5층	철근콘크리트구조	주차장	4,571.87
주	2층	철근콘크리트구조	교육연구시설	528.76	주	5층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	323.75
주	2층	철근콘크리트구조	주차장램프	323.01	주	6층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	718.33

일반건축물대장(을) 건축물현황

(2쪽 중 제2쪽)

건물ID	2120131610000480	고유번호	2826012200-1-01570022	명칭	홈플러스 인천청라점	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동	지번	157-22	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로 587 (청라동)		

건 축 물 현 황					건 축 물 현 황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주	6층	철근콘크리트구조	공조실	112.93					
주	7층	철근콘크리트구조	공조실	156.51					
주	7층	철근콘크리트구조	판매시설(대형점)	19.67					
		- 이하여백 -							

일반건축물대장(을) 변동사항

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120131610000480	고유번호	2826012200-1-01570022	명칭	홈플러스 인천청라점	호수/가구수/세대수	0호/0가구/0세대
대지위치	인천광역시 서구 청라동		지번	157-22	도로명주소	인천광역시 서구 중봉대로 587 (청라동)	

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2023.6.14.	서구청 주차관리과-11975(2023. 6. 7., `부설주차장 용도변경 처리`)호에 따라 건축물대장 표시변경(청라관리과-6890호) 처리 [자주식 주차장 690면 → 689면 (면적변경 없음) / 지상4층: 일반주차장 19면 → 전기차 14면, 경차 4면]		
2024.11.26.	청라관리과-12430호에 의거 위반건축물 해제 [무단증축 5㎡ 시정완료] - 이하여백 -		